

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第二十八批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3YN202406050061	昆明市五华区泰和苑小区附近新苑巷的下穿通道内两个盖板松动，车辆通行至盖板上产生噪声污染。	昆明市	噪音	新苑巷下穿通道坡底部铸铁水篦子与集水沟贴合不密实，车辆快速通过铸铁水篦子时产生的噪音，对旁边居民有一定影响。	属实	督促管理公司采取工程措施，消除车辆快速通过产生的噪声，加强该区域日常管护。	2024年6月14日，昆明高新东原智慧城市服务有限公司采取的相关工程措施已完工，已对坡底部铸铁水篦子与集水沟进行密实处理。增加了“低速行驶”标志，引导车辆低速通过铸铁水篦子。	未办结	无
2	D3YN202406050060	昆明市西山区团结街道和平社区小厂三队韭菜山466号云南鑫鑫慧农业科技有限责任公司（饵丝加工厂）、卷粉加工厂、米线加工厂生产废水漫流至厂区外，造成厂区周边树木死亡。	昆明市	水	1.韭菜山466号内共有饵丝加工厂1家、卷粉加工厂1家、米线加工厂2家。现场核查，4家工厂的污水全部进入昆明禾善禾美农业科技有限公司（米线加工厂）的污水站进行处置，未发现有生产废水直接外排的情况。 2.昆明禾善禾美农业科技有限公司废水沉淀池池壁有裂缝，少量池内的生产废水浸出；污水处理站曝气池周边有5棵柏树死亡。	部分属实	1.督促昆明禾善禾美农业科技有限公司加强自建生产废水沉淀池和污水处理站的运行管理维护。 2.开展树木补种，确保树木成活。	1.西山区已督促昆明禾善禾美农业科技有限公司按要求对生产废水沉淀池进行修补。 2.已督促该公司开展死亡树木的补种工作，并确保补种的树木成活。	未办结	无
3	D3YN202406050059	前期曾昆明市寻甸县功山镇以则村风龙山山坳被南麟集团倾倒化工废料问题。办理情况显示，以则村委会下额秧村村口发现9.5吨被倾倒填埋的固体废物，但实际倾倒地点不在村口，而是在风龙山山坳中，且重量远不止9.5吨。	昆明市	土壤	1.被投诉点为中化云龙有限公司以则渣库，目前实际堆存量630.48万吨，现场检查时未发现渣场渗滤液外排。 2.因强降雨，以则渣库截洪沟内有少量枯枝败叶及泥土。	部分属实	督促中化云龙有限公司加强以则渣库环境、安全管理，确保截洪沟通畅。	中化云龙有限公司已于6月7日组织人员对截洪沟内的枯枝败叶及泥土进行清理。	已办结	无
4	D3YN202406050058	昆明市寻甸县先锋镇白子村贾白山村西面100米处露天堆放煤炭，破碎加工扬尘污染严重。	昆明市	大气	被投诉点为马某某、张某某煤炭经营点，两个经营点均未取得环保相关手续擅自进行煤炭加工经营，且在经营过程中存在扬尘污染问题。	部分属实	督促马某某、张某某自行关闭煤炭经营点，消除扬尘对周边环境的影响。	1.寻甸县针对马某某、张某某煤炭经营点存在的环境违法行为，已分别于2024年4月8日、4月9日对其进行立案调查。 2.截至6月7日，两个煤炭经营点均已自行拆除前期安装的煤炭加工设备，已清运堆存的煤炭。	已办结	无
5	X3YN202406050071	昆明市滇池国家旅游度假区双河湾小区A9地块博雅苑内每天上午六点至八点二十分清运垃圾，产生较大噪声影响居民休息。	昆明市	噪音	双河湾小区A9地块博雅苑清运点位于怡江路旁，每天早上7：30-8：00进行垃圾清运，清运期间存在噪声扰民的情况。	属实	合理调整垃圾清运时间，最大限度减少对居民生活影响。	环卫公司与双河湾小区物业公司已协商，将垃圾清运时间调整为每天早上9：00开始清运。	已办结	无
6	X3YN202406050069	昆明市宜良县乡鸭湖七期悦江苑小区旁绕城高速公路交通噪声扰民。	昆明市	噪音	昆明绕城高速东南段交通噪声对乡鸭湖小区居民有一定的影响。	基本属实	因地制宜，分点研判，综合性采取加强高速公路管理和养护、强化规划政策宣传等措施，降低高速公路通行噪声对周边居民的影响。	1.昆明市交通运输局牵头，在昆明绕城高速东南段乡鸭湖小区路段安装禁止鸣笛标识，并继续做好道路和桥梁管护。 2.加强对昆明绕城高速东南段超限超载车辆的治理工作，进一步降低交通噪声影响。 3.通过公示公告等方式，做好法规宣传、政策引导等服务工作，力争取得群众理解和支持。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
7	X3YN202406050083	昆明市西山区万达广场前十字路口车流量超负荷，交通噪声扰民。西山区望丰公路连片烧烤城油烟污染空气，噪声扰民。春晓花园、金地珺悦和南华小区周边摊贩占道经营，造成环境脏乱差，油烟污染空气，噪声扰民；雨季时以上地点地下水网污水漫溢路面，无法通行。	昆明市	大气,水	1.万达广场周边因车流量和人流较大，存在噪声扰民情况。 2.望城美食夜市烧烤区，共有4家烧烤店。因未及时清洗油烟净化设施，导致油烟污染。经噪声监测，监测结果未超标。 3.春晓花园、金地珺悦和南华小区周边部分流动摊贩占道经营，存在油烟、噪声扰民情况。 4.春晓花园、南华小区与珺悦小区中间道路强降雨时存在排水不通、淹积水过深的情况。	部分属实	开展日常管理维护，加强片区综合治理水平，提升人居环境。	1.西山区已安排民警在万达广场前十字路口执勤，加强交通疏导，降低噪声影响。 2.督促望城美食夜市内的烧烤类餐饮经营户做好油烟净化器的管理维护，定期对油烟净化器进行清洗，确保油烟净化效果。 3.西山区已完成春晓花园、南华小区周边区域的占道经营清理整治，清扫环境脏乱地点，同时督促环卫公司做好小区周边的日常环境卫生。 4.已将春晓花园至新前卫西路路口位置设置为防汛应急处置点位，发现淹积水及时处置。	未办结	无
8	X3YN202406050062	昆明市五华区春城慧谷二期15、16栋门口公共区域新增多家搭建的商铺，产生的油烟和噪声扰民；二期一楼多家住户占用公共绿地并硬化用来搭建私家花园、开店、开麻将室等；慧谷路与海屯路交叉口烧烤摊油烟、噪声扰民，餐厨污水直排雨水管网。	昆明市	大气	1.春城慧谷邻里之约规模化特色集市人流较多，存在噪声扰民情况。15、16栋门口公共区域有4个移动摊位，其中2家餐饮店在食品制作过程中存在油烟扰民情况。 2.春城慧谷二期一楼交房时已设置私家花园围栏，现场未发现原私家花园外扩情况，但存在5栋一楼麻将室将小区公共绿地硬化用作出入口情况。春城慧谷二期共有22户在一楼花园搭建构筑物情况。 3.慧谷路与海屯路交叉口偶有流动烧烤摊占道经营、油烟噪声扰民。	部分属实	开展日常管理维护，加强片区综合治理水平，提升人居环境。	1.五华区对春城慧谷邻里之约规模化特色集市商户进行劝导，要求其规范经营秩序，文明经营；同时对2家产生油烟的餐饮店进行劝导转型。 2.五华区督促麻将室业主完成绿化恢复；对违建业主房屋采取房屋产权限制措施。 3.五华区已在慧谷路与海屯路交叉口片区开展综合治理，强化流动烧烤摊监管。	未办结	无
9	X3YN202406050060	昆明市阳宗海管委会七甸街道办事处马郎社区三坝水库被承包给他人用于大规模水产养殖，大量饲料和废弃物排入水库造成严重污染，对周边居民饮用水安全构成威胁。社区麻衣箐区域有大量农业用地和林地被开挖羊甘石，在开挖过程中未采取任何环保措施，导致土壤和水源受污染，植被、耕地被破坏。社区农贸市场被改造为生产车间，对周边环境和生活造成严重影响。	昆明市	水,生态	1.马郎社区于2004年将三坝水库（不属于饮用水水库）租给云南一条龙企业集团有限公司，用于钓鱼爱好者休闲垂钓，未进行大规模水产养殖。该公司不投喂饲料，并且定期组织人员对水库周围垃圾进行收集清运，现场未发现有饲料和废弃物存放、倾倒的痕迹。 2.麻衣箐区域未发现私自开挖羊甘石情况，实为荒山植树活动而进行的土地整理工作。 3.马郎社区农贸市场未被改造为生产车间。	部分属实	加强对三坝水库监管，督促管理方完善管理制度。	1.阳宗海风景区定期对水库加强巡查监管。 2.阳宗海风景区农业农村局于6月11日组织相关单位到三坝水库检查，水库管理人员已组织人对水库范围内垃圾进行了清运。 3.三坝水库管理方于6月13日定做并安装了管理制度及警示牌2块，并每天定时清运垃圾。	已办结	无
10	X3YN202406050068	昆明市盘龙区大树营东路口东风东路至人民东路（全长0.784公里）市政府小区同大树营城中村混住小区街道，占道烧烤摆摊从下午4点至凌晨4点营业噪声扰民，满地油污、垃圾成堆。	昆明市	噪音	1.大树营临时夜市摊贩营业期间，有噪声扰民情况。 2.清扫不及时，存在垃圾堆积、地面油污等问题。	部分属实	加强临时夜市管理，加大清扫保洁力度，缩短营业时间，加强夜间重点时段的巡查，减少噪声扰民。	1.官渡区已对夜市摊责任主体书面告知其必须严格按照要求规范经营，严禁出现噪声扰民情况；已责令物管公司严格遵守噪声控制相关规定，加强市场管理和夜间重点时段的巡查，发现噪声问题及时制止并整改。 2.物管公司已对相关路段地面油污进行全面清洗，并增配夜间保洁人员，进一步加大清扫保洁力度。	已办结	无
11	X3YN202406050058	昆明市滇池国家旅游度假区仁泽路仁泽幼儿园旁的道精义纯宜良猪米线店内环境卫生差，排放油烟污染周边空气；厨房废水、厨余残渣直排露天水沟（排污位置，仁泽幼儿园东南角与滇池融苑东北角处），致使水沟内水体长期黑臭，污染周边环境。	昆明市	大气,水	现场核查时，该小吃店已于2024年6月4日张贴“停业通知”，正在开展板房的拆除工作，现场有建筑废弃物堆积，致使场地环境卫生较差。	部分属实	督促小吃店尽快完成设施设备的拆除工作，并清理好现场，确保场地内环境卫生整洁。	滇池度假区增加监督检查频次，督促小吃店进行拆除作业时，及时对拆除的废弃物进行清理，确保场区环境卫生整洁；督促小吃店立即清理雨水沟内的落叶和底泥，确保雨水沟干净整洁。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
12	X3YN202406050056	昆明市呈贡区绿地海之城15号地块小区门口长期堆放建筑垃圾，雨水冲刷污染土地；小区内到处垃圾堆积，部分未覆盖部分被回填；15号地块至14号地块道路未完工，两侧行道树旁垃圾堆积，就地焚烧秸秆产生恶臭；小区南面道路污水泥浆遍地，车库入口未封顶，存在雨水倒灌安全隐患。	昆明市	土壤、水、大气	1.绿地海之城小区东侧、北侧空地堆有建筑垃圾，距离最近的东大河约150米，场地内有3个用于收集淋溶水的蓄水池。 2.小区西侧暂未开展绿化，前期施工遗留的黄土表面有建筑垃圾和生活垃圾，并非用于回填。 3.15号地块至14号地块道路两侧的树池未栽种行道树，部分树池内有生活垃圾，87号道路西侧农田发现焚烧痕迹。 4.小区南侧市政道路已停工，无井盖下水道黑泥淤积；小区南侧车库入口未封顶，存在雨水倒灌安全隐患。	部分属实	督促管理方及时清理各类垃圾，加强日常巡查管理，发现问题及时整改，防止问题反弹。	1.呈贡区已于6月6日完成对小区东、西、北侧垃圾的清运，并完成地块入口的封闭。 2.已督促建设方于近期完成西侧空地草籽播种，并做好草地养护。 3.已完成14号地块至15号地块道路两侧树池内的生活垃圾、87号道路旁秸秆焚烧物的清理。 4.建设方已完成小区南面淤泥清除，预计6月18日前对未封顶的车库进行封闭，补齐缺失井盖，做好防水工作。	未办结	无
13	D3YN202406050057	昆明市盘龙区花之城清裕路和银沙路交叉路中海云麓九里二期52栋后的家具厂噪声和油漆味扰民。	昆明市	大气	中海云麓九里二期52栋后有2家家具厂，距离小区仅间隔道路和小区围墙，2家家具厂切割板材以及设备运行期间，存在噪声扰民的情况。现场未发现使用油漆痕迹。	部分属实	督促企业全面落实噪音防治责任，减轻噪声对周边群众的影响。	1.盘龙区已对2家家具厂负责人进行约谈，要求规范生产经营秩序，合理安排板材切割时间，加强生产安全管理，消除安全隐患。 2.盘龙区已于6月7日组织召开了座谈会，通报了相关情况，听取了居民的意见，后期办理情况将及时告知周边群众。	未办结	无
14	D3YN202406050056	昆明市西山区广福路草海隧道东南侧出口车辆行驶噪声扰民。	昆明市	噪音	草海隧道东南侧存在一定的交通噪音扰民。	部分属实	加强对草海隧道东南侧出口段道路日常维护、行道树养护和交通管理工作。	西山区加强对草海隧道东南侧出口段道路的日常维护工作，加强东南侧行道树的养护工作和交通管理工作，减少噪音对周边居民的影响。	已办结	无
15	D3YN202406050055	昆明市呈贡区景明北路中交锦绣雅郡小区20栋11楼顶的水泵震动严重扰民，多次反映无果。	昆明市	噪音	1.中交锦绣雅郡小区20栋11楼顶太阳能补水循环泵运行时产生震动、噪声，经开展噪声监测未超标，但对周边居民仍有一定影响。 2.小区物业于2023年3次收到业主反映问题，均按照业主要求采取了减震降噪措施，但业主仍认定改善不明显。	部分属实	督促物业加强太阳能补水循环泵检查排查和日常维护工作，最大程度减少水泵运行声响对居民的影响。	小区物业于6月7日对设备进行了维护，在水泵周边进一步安装了隔音罩，进一步减小水泵运行产生的声音。经6月8日对噪声再次监测，监测结果未超标。	已办结	无
16	D3YN202406050052	昆明市官渡区江东花园南路13-1号地摊火锅油烟直排至鸣翠园小区11栋楼，严重影响住户生活。	昆明市	大气	江东花园南路13-1号地摊火锅店属于《盘龙区餐饮油烟选址负面清单第二批更新》中禁止开办餐饮的商住综合楼，不具备餐饮经营条件。虽采取了油烟净化设施并设置了简易排烟管道，但存在油烟扰民情况。	部分属实	督促餐饮经营单位规范设置使用油烟净化设施，减少油烟对周边居民影响。	1.盘龙区要求经营单位在整改过渡期间，定期对油烟净化设施设备进行清洗维护和检修，减少油烟对周边环境的影响；劝导经营单位在《食品经营许可证》到期后转型经营。 2.盘龙区于6月6日组织周边居民召开座谈会，通报办理计划，听取群众意见，同时加强宣传，公开办理计划。	未办结	无
17	D3YN202406050049	昆明市西山区书香云海二期杭瑞高速交通噪声扰民，希望装隔音屏。	昆明市	噪音	杭瑞高速入城段高架桥交通流量大，对书香云海小区居民造成一定的交通噪声影响。	部分属实	因地制宜，分点研判，综合性加强高速公路管理和养护。	1.昆明市交通运输局牵头研究隔声设施设置方案和资金筹集措施。 2.协调云南省交通投资建设集团有限公司昆明西管理处杭瑞高速高架桥增设禁止鸣笛标识，继续做好高架桥道路桥梁管护；加强上层高架桥和下层碧鸡路的超限超载车辆管理；加强超速、禁止鸣笛等交通秩序管理工作。 3.计划召开民情恳谈会议，与周边群众开展沟通协调、法规宣传、政策引导等服务工作，争取得到群众理解和支持。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
18	X3YN202406050046	昆明市官渡区巫家坝和美路上的一家搅拌站24小时生产，噪音、扬尘扰民，距离河道不足20米，生产生活污水直排海河；海河周边村子特别是林家围村及建材市场常年生活污水直排河道。	昆明市	噪音	1.被投诉点为云南源珑建材有限公司巫家坝分公司预拌商品混凝土项目。经调阅台账，2024年以来均在白天生产。 2.搅拌站废水经收集沉淀处理后全部回用生产，不外排；生活污水全部收集交由环卫部门清运，不外排；现场检查无生产生活污水直排海河情况。 3.搅拌站存在水泥罐车、材料运输车进出场时产生噪声及扬尘扰民。 4.海河周边村子通过老海河末端截污管实施污水收集，并通过泵站提升至市政污水管网。但林家围村及建材市场存在雨季大量雨水灌入昌宏路市政污水管，污水管灌满后污水溢出流向老海河的情况。	部分属实	1.督促搅拌站采取措施减少噪声及扬尘对周边群众的影响。 2.督促昆明市排水公司切实做好昌宏路汛期地下管网检查维护，杜绝污水溢流向老海河的情况。	1.官渡区要求搅拌站恢复经营后加强场地和车辆管理，减少噪声和扬尘扰民。 2.昆明市排水公司已在昌宏路与吉祥中路交叉口分别设置了两个防汛抽排点，第一时间及时抽排昌宏路面积水；已通知河道沿线保洁员坚持每日开展河道两岸、河面保洁工作，对入河垃圾、枯枝败叶漂浮物及时进行打捞，切实加强老海河处理站和调蓄池的日常运行管理。	已办结	无
19	D3YN202406050047	昆明市西山区昆悦花园旁华苑路、昆州路交叉口每晚22点-凌晨1点大货车、渣土车通行噪声严重扰民。	昆明市	噪音	西三环华苑路与昆州路交叉口交通流量大，对昆悦花园小区居民造成一定的交通噪声影响。	部分属实	调整货运车辆行驶路线，同时强化对违禁驶入车辆的查处，减少噪音对华苑路与昆州路交叉口周边居民的影响。	1.西山区督促小区物业在小区临华苑路与昆州路一侧加大植树量采取生物降噪措施，减少噪声影响。 2.交警部门加强对违禁行驶车辆查处工作，调整货运车辆行驶路线，减少噪声影响。 3.在华苑路增设标志标牌，合理设置禁鸣、货车通行时段标志，进一步提升通行质量，降低行车噪声。 4.西山区加强渣土车辆监管及对渣土车驾驶员开展相关噪声扰民法律法规宣讲。	未办结	无
20	X3YN202406050038	昆明市官渡区蓝光德商天域小区1期、2期中间道路，蓝光德商天域2区与奥园小区中间道路，被堆放大量建筑垃圾和生活垃圾，路面不平扬尘严重。	昆明市	土壤	1.被投诉点为官渡148号和官渡334号路路段，在道路上堆存有建筑垃圾和生活垃圾。 2.官渡148号和官渡334号路道路未建成路段道路不平，有裸露土体，存在扬尘现象。	属实	1.对道路上堆放的建筑垃圾和生活垃圾进行清运。 2.督促建设单位尽快完成道路建设，解决扬尘问题。	1.建设单位已完成建筑垃圾和生活垃圾的清理。 2.建设单位正在招标选取管理单位，预计于7月30日完成裸露土体整改。 3.官渡区已督促建设单位于2025年12月30日前完成官渡148号和官渡334号路建设工作。	未办结	无
21	D3YN202406050044	昆明市五华区华龙人家小区C栋顶楼电梯噪声扰民，希望采取降噪措施。	昆明市	噪音	华龙人家小区C栋电梯在运行过程中会产生声响，对周边住户造成一定影响。	部分属实	督促物业采取措施减少电梯运行声响对业主的影响，做好群众沟通解释工作。	1.由物业公司对电梯机房噪声开展监测，确定噪声影响情况，根据监测结果采取措施。 2.五华区督促物业公司建立长效机制，加强对电梯设备的日常管理，定期对电梯机房及电梯进行检修维保，对老化的设备和零件及时更换，尽量降低电梯机房噪音。	未办结	无
22	X3YN202406050036	昆明市晋宁区古滇片区（湖光里小区）旁多次开展音乐节活动，噪音对居民造成严重影响。	昆明市	噪音	音乐节主办方组织活动时使用的音响声音较大，对周边居民存在影响。	属实	加强统筹监管，降低音乐节等大型文娱活动在该商业场地举行的频率，尽量降低依法审批的商业活动产生噪音对居民的影响。	1.晋宁区对活动举办提出了相关监管要求，确保后续在该活动场地举办的各项活动依法有序开展。 2.晋宁区将按照要求加强对“音乐节”等大型文娱活动的管理。	阶段性办结	无
23	X3YN202406050032	昆明市西山区西山林场普吉林区轿子山旅游专线附近的老堰塘（柯沙线与水节新新村之间），被苗圃老板熊某某砍伐大量水源涵养林，造成水土流失及老堰塘水源水位下降；苗圃将含有农药化肥的污水直排老堰塘，造成严重污染。	昆明市	生态	1.昆明关能园艺有限公司法定代表人熊某对油橄榄苗圃地内部分萌生桉树和杂灌进行砍伐和清理，未发现砍伐水源涵养林和水土流失、老堰塘水源水位下降的情况。 2.苗木培育期间采用生石灰进行土壤消毒，幼苗期采用少量多菌灵人工喷洒幼苗基部及叶面。	部分属实	1.督促当事人及时完成植被恢复。 2.加强在苗木施肥等方面的业务指导和技术支持，确保苗木培育管护过程中更加科学、环保、高效。	1.西山林场已完成对熊某砍伐和清理油橄榄苗圃地内部分萌生桉树和杂灌的问题的立案调查，同时完成了植被恢复，建立健全油橄榄苗圃地日常监督管理机制。 2.组织苗木培育合作方、林场技术人员开展了专题培训。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
24	X3YN202406050028	昆明市盘龙区北京路金江小区内杨林闻氏兄弟酸菜鱼（金江店）产生的油烟严重污染小区周边空气质量，影响居民健康，多次投诉未解决。	昆明市	大气	1.杨林闻氏兄弟酸菜鱼（金江店）油烟排口设置于二楼楼顶靠北京路一侧，距离最近居民住宅楼约30米。该店铺虽配备油烟净化设施，但未定期对油烟净化设施进行清洗。 2.在前期投诉件办理时，盘龙区均督促餐饮经营单位进行了整改，饭店及时升级更换了油烟净化设施，效果比较明显；但设备清理不及时仍会对周边居民造成一定影响。	基本属实	督促餐饮经营单位定期对油烟净化设施设备清洗维护和检修，保障其正常运行，减少油烟对周边环境的影响。	1.盘龙区于6月7日委托第三方公司对该店铺油烟进行监测，根据监测报告（编号YNZKBG20240607020）显示油烟排放超标，将按规定进行立案处罚。 2.餐饮经营单位已按相关要求与专业的油烟净化器清洗单位签订清洗合同，并组织开展清洗。	已办结	无
25	X3YN202406050027	昆明市五华区西翥街道陡坡村委会柏枝园村14号云南雄弘环保科技有限公司无环评手续，常年回收地沟油、废弃油脂等。该公司在昆明市多家餐饮店安装厨余垃圾油水分离器，只收集油水，将剩余的污水直排下水道，残渣混入生活垃圾。2023年6月16日被行政处罚责令停止违法行为，但该公司至今仍在生产，厂区简陋，遍地油污，生产环境极其差，周边居民多次反映未妥善解决。	昆明市	土壤	1.云南雄弘环保科技有限公司无环评手续，无餐厨废弃物特许经营权，常年回收地沟油、废弃油脂，并进行处理。 2.五华区曾2次对该公司运输、收集餐厨废弃物的行为予以查处。根据2个案件查处情况以及近期检查，该公司属于餐厨废弃物和废弃油脂回收中间环节，现场未查获任何油水分离器设备，未发现其安装厨余垃圾油水分离器的线索。 3.2024年6月6日现场勘查时，发现其场地内有储油罐、锅炉、餐厨垃圾收集桶等物品，虽现场未进行生产，但其厂区环境脏乱差。	基本属实	1.对该公司无证经营的违法行为依法依规处理。 2.督促该公司对场地进行清理。	1.五华区已对云南雄弘环保科技有限公司无特许经营从事餐厨废弃物收集处置的违法行为进行立案查处，并要求停止违法行为，严禁违法生产排污。 2.五华区于6月7日对该公司违法开展生产经营行为进行取缔，并将其生产设备依法登记进行证据保存。	已办结	无
26	X3YN202406050021	昆明市经开区东麓锦苑小区建设与规划不符，违法占用规划绿地改造为职工农场；工程质量存在问题，一楼污水时常被倒灌进住户家中。	昆明市	水、生态	1.项目建设符合规划许可要求，不存在小区建设与规划不符的情况。 2.投诉人反映的“职工农场”在小区用地范围外，用地为云南建投第六建设有限公司自有的国有建设用地，但业主不了解该土地权属情况。 3.小区一楼为独立排水管道，沉淀过滤后排入小区内部排污管道。核查时，未发现一楼污水时常被倒灌进住户家中情况。	部分属实	督促云南建投第六建设有限公司积极向群众做好解释说明工作，将土地权属告知群众，保障群众知情权。	2024年5月19日开始，小区物业公司在小区公示栏就“职工农场”土地权属情况进行公告。6月6日，经开区现场核实，该土地权属情况仍在小区公示栏进行公告。	已办结	无
27	X3YN202406050015	昆明市呈贡区斗南镇三岔口村干部王某、郝某某2014年-2020年期间组织人员在三岔口老梁山地块30多亩地、三岔口居委会与回回营村交界地块20亩倾倒建筑垃圾几百万方。2009年违规将三岔口三角地出租建停车场被查后，2024年3月2日再次将该停车场招标出租。	昆明市	土壤	1.三岔口老梁山地块现行控详规为商业商务混合用地,三岔口居委会与回回营村交界地块现行控详规为居住用地，均属于已征收未使用地块，未倾倒建筑垃圾，没有证据证明王某和郝某存在组织倾倒建筑垃圾的行为。地块上存在生活垃圾未及时清理的情况。 2.三岔口三角地自2009年以来，均未从事停车经营行为，目前为闲置状态。	部分属实	督促管理方清运地块上生活垃圾，加强日常保洁。	呈贡区对交界地块生活垃圾进行清运。后续将安排巡查人员加强辖区的巡查力度和巡查频次，加强场地管控，杜绝随意倾倒垃圾。	未办结	无
28	X3YN202406050014	昆明市安宁市云南北洁工贸有限公司从事镀锌生产，无排污许可、无污水处理设施、无废气处理设施，污水排放量与实际镀锌生产用水量差距太大，疑似偷排污水。	昆明市	水、大气	1.经核实，云南北洁工贸有限公司与嵩明县李官电镀厂位于同一地址，李官电镀厂为生产厂家，云南北洁工贸有限公司为销售厂家。 2.李官电镀厂生产镀锌铁件、铁线，持有有效的《排污许可证》。生产工艺无生产废水产生，废气经酸雾吸收塔收集处理后排放。查看厂界周边，未发现废水外排。 3.核查发现，该厂设置的初期雨水收集池容积较小，不能满足实际收集需求。	部分属实	督促企业完善初期雨水收集设施，全面提升污染防治水平。	1.嵩明县要求嵩明县李官电镀厂于6月10日前完成初期雨水收集系统建设，于10月1日完成环境影响现状评价文件编制并取得审查意见，于2025年6月1日前按照环境影响现状评价要求全面完成问题整改并将整改情况上报。 2.嵩明县已于5月29日组织全县涉及镀锌工艺企业开展土壤污染防治及危险废物规范化管理培训，进一步提高企业环境规范化管理水平。	未办结	无
29	D3YN202406050038	昆明市五华区中天阳光100小区垃圾清运早上6点作业和小区门口车辆进出语音播报产生的噪声扰民。	昆明市	噪音	1.中天阳光100小区垃圾清运时间过早，作业过程中产生噪声，对小区居民休息造成一定影响。 2.临时车辆进入小区，语音播报器会自动发出播报语音，产生噪声扰民。	基本属实	1.督促环卫部门合理调整垃圾清运时间，文明作业，降低对周边居民影响。 2.拆除语音播报喇叭，消除噪声对居民的影响。	1.环卫公司已将该小区的垃圾清运时间调整为每日7点30分以后，并落实文明作业要求。 2.6月6日，云南中天物业服务有限公司已拆除语音播报喇叭。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
30	D3YN202406050037	昆明市官渡区新螺蛳湾俊发彩云城檀湾13栋空地上有大量的建筑垃圾堆积。	昆明市	土壤	建筑垃圾在前期投诉件办理中已清除，办理情况未及时告知周边群众，导致出现反复投诉的问题。	部分属实	继续做好人民群众的沟通宣传工作，告知群众相关整改情况。	6月6日，官渡区在KCGD2019-2-A19地块围挡及周边小区公示栏张贴了告知书，及时将清理工作情况公示，让周边群众及时知悉。	已办结	无
31	D3YN202406050036	昆明市呈贡区百大龙潭紫岫院小区32栋1单元101楼下世纪牛潮烧烤店17:00-凌晨2:00、卤面馆7:00-20:00，油烟、机器噪声、喧哗噪声污染严重，影响楼上居民生活。	昆明市	大气、噪音	紫岫院小区2家餐饮店经营过程中产生的油烟，风机等机器运行、用餐人员沟通交流产生的噪声对周边居民存在一定影响。	基本属实	督促餐饮店进一步规范餐饮经营行为，有效降低餐饮油烟、噪声对周边居民的影响。	1.呈贡区督促2家餐饮店做好油烟净化装置清洗维护，建立健全清洗台账，改善油烟扰民情况。 2.督促物业服务企业加强楼顶风机等机器维护保养，通过增加机器润滑等方式，有效降低风机运行噪声扰民。 3.督促餐饮店规范经营，劝导消费者文明用餐，避免喧哗对周边造成影响。	已办结	无
32	X3YN202406050005	昆明市西山区海口街道办青鱼社区青鱼湾胡某某非法侵占农田和林地建设水上乐园，近期新建温泉项目用地界限与规划不符，侵占耕地和池塘，产生的污水直排海口河道，危害周边农田和林地；胡某某还占用林地堆放冶炼废渣，下雨时污水严重污染土壤。	昆明市	生态	1.水上乐园项目在以前占用的耕地已全部批准转为国有建设用地。经套合《2020年林地一张图》数据，水上乐园用地未占用林地。 2.温泉项目经套合比对2023年的《西山区海口街道青鱼社区“多规合一”实用性村庄规划（2021-2035年）》，符合青鱼湾社区规划，在村庄规划中已有相应布局。 3.温泉项目建于2017年11月，用地部分占用存量国有建设用地，部分占用集体土地。西山区2019年已对擅自占用集体土地的行为进行处理。 4.温泉项目产生的污水经预处理后排入海口水质净化厂处理。泡池水经过滤消毒后循环使用。现场核查，未发现水上乐园排口。 5.堆放“冶炼废渣”场地使用人为昆明利碑工贸有限公司，从事磁选尾渣再处理，场地上堆放钢尾渣，已设置了防流失措施，对堆场淋溶水进行收集，但仍存在下雨时地表污水溢外渗的隐患。	部分属实	督促企业采取有效措施整改钢尾渣堆场下雨时地表污水溢外渗的隐患。	1.西山区督促昆明利碑工贸有限公司立即开展整改工作，对堆放钢尾渣地块进行平整和覆盖，特别是下雨时及时抽取雨水沉淀池的地表水，确保不发生地表污水外渗的情况。 2.温泉项目正在办理相关用地手续。	未办结	无
33	D3YN202406050034	昆明市宜良县工业园区红狮水泥厂在无处理资质的情况下，2023年违规处理阳宗海铝厂约10万吨废阴极块。	昆明市	土壤	1.被投诉点为宜良红狮环保科技有限公司，该公司为危险废物经营单位，取得了《云南省危险废物经营许可证》。 2.2023年云南铝业股份有限公司阳宗海铝电解分公司大修渣场可能发生突发环境事件。昆明阳宗海风景名胜区管理委员会依据《固废法》及《国家危险废物名录（2021年版）》的规定，督促该公司按照《云南铝业股份有限公司阳宗海铝电解分公司1#渣场大修渣应急处置方案》进行实施，将51449.2吨大修渣及沾染物（渣土）委托宜良红狮环保科技有限公司进行处置。宜良红狮环保科技有限公司的应急处置行为不属于违规处置。 3.宜良红狮环保科技有限公司在突发环境事件应急接收、处置云南铝业股份有限公司阳宗海铝电解分公司产生的大修渣及沾染物（渣土）时，未及时进行信息公开，导致群众产生误解。	部分属实	督促企业完善危险废物处置信息公开制度并严格落实好信息公开。	宜良红狮环保科技有限公司已制定《宜良红狮环保科技有限公司信息公开制度》，并于6月7日在该公司官网公示了应急处置危险废物的情况。	已办结	无
34	X3YN202406050003	昆明市高新区招商大厦楼下（兴业银行高新支行旁）停车场道闸语音播报声音过大，影响周边居民正常生活。	昆明市	噪音	榕苑小区停车场道闸语音播报产生噪声，对周边居民有一定影响。	属实	督促物业关闭停车系统声音，消除噪声扰民情况。	昆明鸿道实业有限公司已于6月6日将停车系统音量大小调至零。	已办结	无
35	D3YN202406050031	昆明市官渡区矣六路与古滇路交叉口（云大附中星耀高中对面）道路施工噪声影响高考备考，希望高考完再施工。	昆明市	噪音	昆明市官渡区古滇路（广普大沟段口）施工产生一定的噪声影响。	属实	督促施工单位规范文明施工，高考期间停止施工。	中交路建（昆明）城市投资发展有限公司已于6月6日全面停止施工。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
36	X3YN202406050001	前期曾投诉昆明市五华区红兴路江东和谐家园小区M1M2楼栋之间的垃圾清运点扰民问题。处理结果显示，该垃圾房已于5月18日停止运行，但实际上每天仍然在进行大量的垃圾转运工作。	昆明市	大气,土壤	1.该垃圾转运点于5月20日暂停使用。6月2日，小区物业根据向小区业主征求意见的结果，决定对该垃圾转运点进行保留。 2.垃圾转运点虽已暂停使用，但小区出入口在转运点附近，仍在进行垃圾转运工作。 3.小区垃圾转运点区域部分地面明显破损。	部分属实	督促物业加强小区生活垃圾清运管理工作，进一步提高小区环境卫生。	1.督促物业公司改变小区的生活垃圾清运模式，采用分散收集方式。对该场地增加清洗消毒频次，并坚持做到长效管理。 2.督促物业公司对该垃圾转运点存在的破损地面问题进行修复。 2024年6月7日已整改完成。	已办结	无
37	D3YN202406050030	昆明市安宁市太平镇海伦堡大城小院二期17号地块12栋楼下约200平米绿化用地被堆放生活垃圾和建筑垃圾，散发臭味。	昆明市	土壤	1.海伦堡大城小院二期物业公司利用绿化用地作为建筑垃圾临时堆放点，堆放有建筑垃圾约45吨。 2.该小区每栋楼前设有生活垃圾桶，生活垃圾做到日产日清，不存在乱堆乱放的情况。	部分属实	督促物业管理公司对小区绿化用地上堆放的建筑垃圾进行清运，并进行复绿。	物业管理公司已于6月10日对小区绿化用地上堆放的建筑垃圾完成了清运，并对此区域草坪进行了恢复。	已办结	无
38	D3YN202406050028	昆明市盘龙区北京路金实小区秋实园北侧南方电网变电站噪声影响居民生活。	昆明市	噪音	被投诉点为昆明供电局所属的220千伏金刀营变电站，该站点于1999年投入运行，金实小区于2000年建成。经噪声监测，监测结果显示未超标。但220千伏金刀营变电站噪声对周边小区住户有一定影响。	部分属实	及时公示噪声监测情况报告，进一步加强宣传解释工作，争取群众理解与支持。	昆明市生态环境局盘龙分局已于6月7日组织开展昼夜噪声监测，及时将噪声监测情况报告在周边小区公示，告知小区居民噪声情况，同时加强日常监督检查力度。	已办结	无
39	D3YN202406050026	昆明市西山区福海街道采莲河云南省委门口河段下雨天河水呈黑色并散发臭味；河边挂的河长公示牌联系电话形同虚设。	昆明市	水	1.降雨后初期雨水携带面源污染进入采莲河河道，导致河道水质出现波动，河道水体观感变差。 2.滇池度假区河长公示牌上4个监督举报电话中，有1个处于停机状态。	部分属实	加强雨季风险管控，改善采莲河水质。	1.加强采莲河日常巡查及保洁工作，对沿线垃圾、雨水篦子进行排查清理，降低污染物随初期雨水进入河道的风险；强化补水调水，持续改善采莲河水质。 2.滇池度假区已经更新了河长公示牌上的联系电话。	未办结	无
40	D3YN202406050021	昆明市盘龙区白云路江岸小区雨季生活污水有排放至盘龙江的情况，异味污染严重，破坏河流生态环境。	昆明市	水	江岸小区已完成雨污分流，市政污水管网已覆盖。在江岸小区白云路桥头处有一污水管通过螺旋升降式闸门接入盘龙江边的截污干管，该闸门上端敞开，敞开口存在散发异味的情况。	基本属实	督促责任单位采取有效措施解决异味扰民问题。	1.五华区正在对闸门敞开口段进行覆盖封闭处理，防止污水溢流及异味扰民问题。 2.五华区于2024年6月12日完成污水通道清理工作，保障了排水通畅。	未办结	无
41	D3YN202406050019	昆明市寻甸县仁德街道东发社区金水湾小区14栋1楼白师傅烧烤店的4根油烟管直接排向小区，油烟扰民；夜间喧哗噪声、油烟机噪声严重扰民。	昆明市	大气	寻甸仁德白师傅烧烤店在经营过程中存在油烟、噪音扰民和占道经营情况。	属实	督促烧烤店规范守法经营，降低油烟、噪音对周边居民影响。	1.寻甸县要求寻甸仁德白师傅烧烤店规范使用油烟净化装置，并定期进行清洗维护。 2.要求店主立即停止占道经营行为，依法依规经营，引导消费者文明用餐，严禁发生噪音扰民行为。	未办结	无
42	D3YN202406050018	昆明市官渡区宝象河东路上实验学校湾流海校区周边市政管网未修缮，学校生活污水排到校外道路上，雨季流到宝象河。云秀路和龙马路艺术家园小区交汇处雨季污水溢出流入宝象河。	昆明市	水	1.官渡14号路道路管网尚未建成，学校污水暂不具备接入污水管网条件。因关上实验学校湾流海校区无其他措施解决污水排放问题，导致污水倒灌至校外道路低洼处，强降雨时存在污水溢流至宝象河的风险。 2.云南艺术家园云秀路和龙马路交汇处道路管网内污水水位较高，强降雨时污水溢流进入昆明市第六水质净化厂的污水管网（沿云秀路铺设），不存在溢流进入宝象河。	部分属实	1.督促实验学校对校区污水进行临时抽运。 2.加快推进官渡14号路管网新建工程，建成后及时将学校污水管道接入管网。	官渡区已督促关上实验学校湾流海校区先采用吸污车抽排清运的方式自行处理污水，并加强卫生清理，在片区雨污分流改造工作完成前，确保无污水乱排的情况发生。	未办结	无
43	D3YN202406050017	昆明市富民县款庄镇多直甲村迎春砖厂越界取土破坏生态环境，导致小山头水池（农业灌溉蓄水池，蓄水能力1万方）有溃坝风险隐患。	昆明市	生态	1.现场核实，迎春砖厂开采土范围在矿区内，未发现超越矿区范围取土情况。但矿山开采存在一定程度的生态破坏。 2.小山头水池为土塘蓄水池，由于持续干旱，池底淤泥干裂，基本为空池。矿山开挖边界线距离水池壁7.5米，土层厚实，无溃坝风险隐患。	部分属实	督促迎春砖厂对采矿区和厂区空地地进行草地恢复。	迎春砖厂对采矿区和厂区空地地进行草地恢复，已播撒草籽面积约2000平方米。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
44	D3YN202406050010	昆明市呈贡区锦绣大街东段山语桃源与金茂国际新城片区内大片山体裸露，无植被覆盖。	昆明市	生态	呈贡区洛龙街道正在实施的“银昆高速沿线绿化美化提升改造工程（属于在建项目）”导致山体暂时性裸露，无植被覆盖。目前该工程已完成树木种植树塘挖掘，待开展植被恢复工作。	属实	督促按期恢复植被，改善生态环境。	目前该工程已完成树木种植树塘挖掘，下一步呈贡区将组织实施雨季植被恢复工作，预计8月31日完成恢复植被。	未办结	无
45	D3YN202406050004	昆明市五华区华山街道翠湖社区昆明市妇幼保健院在登华街一侧的过滤池污水排入雨水井，散发恶臭，影响附近居民正常生活。	昆明市	水	1.市妇幼保健院华山院区营养食堂的餐饮废水经四级油水分离池分离后，油污外运处置，污水接入内部管网最后进入翠湖南路市政污水管网。 2.营养食堂四级油水分离池未完全封闭，且未及时进行清理，导致散发异味扰民。	部分属实	督促医院采取有效措施降低对周边居民的影响。	1.五华区督促市妇幼保健院华山院区对营养食堂四级油水分离池进行完全封闭，确保密闭运行，防止油污异味扩散。 2.督促市妇幼保健院华山院区加强对四级油水分离池日常管理，及时对油污清理外运，杜绝油污异味外排扰民问题发生。	已办结	无
46	X3YN202406050077	昭通市镇雄县赤水源镇麻塘煤矿近百万吨煤矸石堆放在保偏村新寨的煤矸石堆场（经度104.91313.6，纬度27.538611），但堆场无设计方案和环评手续，地下有多处溶洞，污水渗透极易大面积污染地下水；堆场底部雨水导管大部分损坏，底部无防渗措施，未建废水收集池和处理设施；煤矸石堆放高于挡墙，存在安全隐患；持续裸露堆放和施工，产生噪声和大量扬尘，严重影响周边居民；堆场位于赤水河流域（距离赤水河直线距离不足2公里），对赤水河造成威胁。	昭通市	水、大气、土壤、生态	1.举报反映的是野雀窝沟煤矸石堆放点，位于麻塘煤矿采矿许可证范围内，共堆放有煤矸石约8万吨，不涉及环评手续；堆放点无地下水出露点，未发现溶洞。 2.堆放点雨水导管出口处完好，无废水渗出，存在防渗措施不完善、不到位，部分煤矸石存在裸露现象，未修建截排水沟。 3.煤矸石呈“梯形”堆放，高度约21米，靠近拦挡坝处堆放的煤矸石未高于拦挡坝，暂未发现有安全隐患问题；采用防尘网进行覆盖，但覆盖不完善。 4.根据检测结果，矸石堆放点下方沟渠水质达标。	部分属实	落实生态环境保护主体责任，规范堆放处置煤矸石，防止煤矸石堆存过程中污染环境。	1.规范堆放煤矸石，完善污染防治措施措施，及时封场覆土硬化。 2.严格控制作业时段，避免粉尘和噪声扰民。	未办结	无
47	X3YN202406050075	昭通市盐津县佳迅机动车报废有限公司位于白水江支流旁，且疑似位于生态红线内，环境风险巨大；自2020年8月起，未经批准私自存在仁和村铁炉坪社非法拆解机动车并出具报废证明，存在汽车蓄电池、机油等泄漏严重污染环境的违法问题。	昭通市	生态	1.该公司距离仁和河（不属于白水江一级支流）约100米，距离横江约1.3公里，距离白水江约22公里。经“三区三线”叠加查询，该项目不占用生态红线、不占用基本农田。 2.公司尚未正式开展机动车拆解工作，共申领机动车报废证明500份，已出具报废登记证明83份，作废6份。 3.经现场核查，未发现有废机油泄漏、废铅酸蓄电池乱堆乱放污染环境的现象。	部分属实	督促企业严格按照规定的经营范围开展拆解工作，落实各项污染防治措施，确保机动车报废拆解过程中不产生环境污染。	1.建立常态机制，全面加强监督管理，确保机动车报废拆解行业规范运行。 2.定期或不定期抽查企业环保主体责任落实情况，严厉打击超标排放、偷排漏排等环境违法行为。	已办结	无
48	D3YN202406050053	昭通市巧家县第四中学东南面约500米石灰窑沟桥下污水管（直径约0.6米）直排污水，导致该沟渠水质浑浊，有异味。	昭通市	水	该污水管属于巧家县北门污水处理站的入河排污口管道，因污泥回流泵损坏导致反冲废水增加，运维单位将未经“沉淀+过滤”处理的反冲废水抽排至石灰窑沟，污水含有污泥，有异味。	基本属实	加强污水处理站运行管理，规范污水处理，确保达标排放。	1.加快污泥回流泵维修，并采取吸污车吸污、架设临时管道方式分流污水处理站进站污水。 2.加强污水处理站运维管理，将临时管道更换为压力管，作为永久备用设施。	已办结	无
49	X3YN202406050053	昭通市昭阳区守望回族乡甘河村民委员会学庄村4社凌角闸附6号的昭通市通泽混凝土有限公司占用基本农田，建厂时填埋村民日常用水的水池，生产过程中产生噪声、粉尘污染，排放污水污染村民饮用水，影响农作物生长。	昭通市	噪音	1.该搅拌站违法使用土地24.56亩，未占用“三区三线”划定的永久基本农田。 2.该地块原为水塘，面积约61亩，2018年对约29亩水塘进行了填埋，村民饮用水由守望乡水厂集中供水。 3.根据检测结果，厂界噪声和无组织颗粒物均达标。 4.生产废水和初期雨水处理后全部回用，不外排，厂区四周未设置有废水排放口，无污水外排痕迹。	部分属实	1.全面加强土地用途管制，引导企业合理规范使用土地。 2.严格落实环境保护工作要求，规范生产经营管理，杜绝环境污染问题。	1.指导企业完善用地手续，对未使用的2.82亩土地进行复垦耕种。 2.严格落实污染防治措施，采取有效手段除尘降噪，减轻生产过程对周边居民生活环境的影响。 3.对违法占用土地行为进行立案查处。	阶段性办结	无



序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
50	X3YN202406050045	昭通市盐津县盐井镇黄桷槽社区横江边的房地产项目侵占河道（长800米，宽近22米），居民生产生活污水直排横江。	昭通市	水	1.该房地产项目所有手续办理齐全，经与横江河道范围线矢量数据比对，项目宗地在河道管理范围内，属于河道管理范围划定成果启用时已完成项目。 2.沿江一带存在生活污水管道破损，导致零星居民生活污水直排，已于2023年10月15日完成整改。	基本属实	强化水域岸线空间管控，全面排查沿河侵占河道水域岸线及县城生活污水收集处理情况，及时发现问题、解决问题。	1.制定科学防汛应急预案，加强对该区域监管，通过群测群防、提前预警、转移避险等方式，保障该区域群众生命安全。 2.加强智能化预警，在该项目范围内安装雨量监测设备及视频系统。 3.制定科学的响应措施，不定期组织避险转移演练，增强该区域群众防灾避险意识。	阶段性办结	无
51	X3YN202406050017	昭通市水富市向家坝镇水河村中晟新能源有限公司粉尘爆炸造成严重污染，致投诉人种养殖及房屋受损。	昭通市	大气,水	1.该公司投运以来，发生过“喷料”、“包装袋燃烧”事故，对厂区周围空气质量造成一定污染，但未发生过粉尘爆炸事故。 2.经现场调查，厂区周边农作物长势正常，养殖户圈养的畜禽未见异常，排查的房屋不存在结构安全隐患。	部分属实	1.严格执行“三同时”和排污许可制度，落实各项环境保护措施，确保各项污染物长期稳定达标排放。 2.持续开展企业安全生产及周边自建房隐患排查和治理，建立负面舆情处理机制，并按照分类处置的方法指导做好相关工作。	1.对周边农户种养殖、建筑物情况进行调查，及时解决群众的合理诉求。 2.对厂区开展全覆盖的安全隐患排查，杜绝安全事故发生。 3.管理维护好在线监测设备及环保设备，严格落实各项污染防治措施，做到废气物达标排放。	已办结	无
52	D3YN202406050043	昭通市镇雄县旧府街道陈贝屯村长领子老砖厂地面未硬化，露天堆煤约800平方米，污水直排附近小溪且造成扬尘污染，运输、装卸噪声扰民。	昭通市	水	1.举报反映的是李某某私人临时煤炭堆场，总占地面积约5933m <sup>2</sup> 平方米，场地硬化面积约1000m <sup>2</sup> ，存在露天堆存情况。 2.堆放场底部设置有一根涵管，用于导流地表水，无生产废水外排；运输、装卸时存在一定的粉尘和噪声污染。根据检测结果，地表水水质达标。	基本属实	规范煤炭临时堆场管理，确保运营期产生的扬尘和噪声不对周围居民生产生活产生影响。	1.对堆存的劣质煤进行清运，完善污染防治措施。 2.帮扶指导业主完善相关手续。	未办结	无
53	X3YN202406050012	昭通市昭阳区黄竹林社区10组100多亩耕地上被堆放几十万方建筑垃圾，毁坏耕地破坏生态导致无法耕种。	昭通市	土壤	1.举报地块位于昭阳区太平街道黄竹林社区10组与小龙洞乡交界处，面积约40亩，其中园地约10亩、工业用地约30亩，工业用地范围内有约4吨建筑垃圾。 2.该地块原为园地，2019年国土空间规划将30亩园地调整为工业用地，目前该地处于闲置状态。	部分属实	加强对社区辖区的巡查、监管，发现建筑垃圾及时进行清运处置，维护社区良好的人居环境。	1.开展全面排查，组织力量将群众倾倒的建筑垃圾及时进行清运处置。 2.加强群众宣传引导工作，采取院坝会、走村入户等方式，提高群众环境保护意识和理解支持。	已办结	无
54	D3YN202406050039	昭通市昭阳区旧圃镇景屏村邦耀商贸有限公司粉尘严重扰民。	昭通市	大气	该公司主要生产设备已于2023年6月拆除，闲置场地堆放部分未拆除完毕设备设施，暂存有水泥40余袋，地面长期无人打扫存在大量尘灰。	部分属实	强化帮扶指导企业，加强企业场地卫生管理，改善辖区生态环境质量，不断改善辖区村庄环境。	1.建立常态化卫生保洁制度，安排专人定期打扫，保持周边环境卫生干净整洁。 2.帮扶指导企业落实污染防治措施，依法依规生产经营，提升环境质量。	已办结	无
55	X3YN202406050009	昭通市昭阳区凤凰街道办南温泉社区一迅机动车检测有限责任公司违法占用、破坏耕地12.27亩，2022年被发现后要求整改，虽铲除硬化部分，但由于耕地位于该公司大门入口，重型车量长期进出碾压，耕地依然遭到严重破坏。	昭通市	土壤	1.该机动车检测公司违法占用土地面积16.39亩，已进行了立案查处。 2.该公司铲除的5.86亩硬化地块未恢复耕地属性，存在碾压破坏地表问题。	基本属实	强化耕地用途管控制度，规范企业用地，防止耕地“非农化”，严守耕地红线。	1.指导企业依法依规办理土地使用手续，防止违法占用土地行为。 2.对违法占地行为进行立案查处。	阶段性办结	无
56	X3YN202406050078	曲靖市麒麟区麒麟南路183号意尔康鞋店、帝卡洛婚纱摄影、顺风行、完美百货等，阿诗玛时代广场楼下聚名品、中国电信、OPPO手机、衣天下等，在营业推销过程中使用高音喇叭、大功率音响，产生的噪声扰民。	曲靖市	噪声	现场核查时，投诉举报涉及的8家商户中，“完美百货”存在使用喇叭招揽顾客的现象；其余7家商户在节假日促销和店庆活动过程中均存在音响音量较大的情况，产生噪声扰民。	基本属实	1.加强教育引导。 2.加强巡查监管力度，消除高音揽客的影响。	1.加强教育劝导，督促商户在日常经营、促销活动期间调低音响音量，在居民休息等时段，禁止商户使用高音喇叭、大功率音响等设备。 2.加强巡查监管力度，每天组织执法人员加大巡查频次，及时制止高音揽客行为，消除环境影响。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
57	X3YN202406050076	前期反映曲靖市宣威市宝山镇铁业社4600m <sup>2</sup> 厂区内部分闲置地被部分村民违建房屋导致环境脏乱差问题，厂区内仅拆除陶某某1户违建房2间，目前社区环境依然脏乱差。	曲靖市	生态	1.经查，厂区内仓库、锅炉房等20间房屋属《中华人民共和国城乡规划法》《村庄和集镇规划建设管理条例》颁布实施前建成，上述建筑不认定为违法建筑。 2.2009年，铁厂职工陶某某在未取得建设工程规划许可证的情况下，在厂区东边建成2间占地85平方米的简易房，属违建搭建建筑，2024年5月28日宣威市宝山镇人民政府已组织拆除，并对周边环境进行清洁，现厂区无违建搭建建筑。 3.经现场调查，违建搭建建筑拆除后，仍有部分垃圾及残渣未清理干净。	部分属实	加强铁厂管理，保持环境整洁。	宣威市宝山镇人民政府2024年6月6日已再次安排村委会加强铁厂管理，保持厂区及周边环境干净整洁。	已办结	无
58	X3YN202406050074	曲靖市马龙区小寨工业园区内大山公司西面的选矿厂无降尘设施，产生大量粉尘，严重影响周边环境；黄磷厂西侧对面，车辆出入带有大量黄红粉尘，扬尘污染严重。	曲靖市	大气	1.经查，该企业设有6个堆场，其中4个堆场已硬化地面，并设置了围挡，但没有进行覆盖；2个堆场未设置围挡，部分地面未硬化，部分堆品未覆盖，配套软水管及2台喷雾设施进行洒水降尘。现场检查时，厂区地面及内部道路存在粉尘，运输车辆装卸过程中及进出场时会产生扬尘，对周边环境造成一定影响。 2.经查，黄磷厂西侧对面为马龙腾跃矿业有限责任公司租用的临时堆场，堆场内堆放有粉状和颗粒状原矿（铁矿）约2300吨，部分原矿采用防尘网覆盖，但覆盖不完全，未设置围挡。现场检查时，堆场地面可见黄红色痕迹，运输车辆装卸过程中及进出场时产生扬尘。	基本属实	1.加强日常监管，规范企业原料堆存，减少粉尘对环境的影响。 2.强化运输车辆进出厂监管，减少运输车辆扬尘污染。	1.对6个堆场堆放的原料和成品采用抑尘网和防雨土工膜覆盖。 2.规范原料堆存，2024年7月30日前对循环水池边堆场堆放的原料进行逐步生产消耗。 3.对其余的5个堆场完善地面硬化、围挡建设、雾炮、喷淋管道设施设备。 4.强化车辆运输、物料装卸过程扬尘防治。建设2套车辆出场冲洗装置对出场车辆进行冲洗，加强厂区清扫频次及洒水降尘。 5.2024年9月30日前将堆场内的原料逐步运输至马龙腾跃矿业有限责任公司生产使用，清运完成后该堆场不再使用。 6.强化车辆运输、物料装卸过程扬尘防治，在清运过程中加强洒水降尘并规范运行车辆冲洗装置。	未办结	无
59	X3YN202406050081	曲靖市沾益区花山街道新排社区志通新型建材有限公司未批先建，2022年不具备合法手续到处私采滥挖，严重威胁南盘江流域生态环境；在未取得排污许可、未配套环保设施的情况下进行生产，隐瞒使用重油生产工艺（环评报告未提及），大气污染物超标排放；生产过程中使用重油已被责令停止，但该公司仍在生产。	曲靖市	大气、生态	1.经查，该企业2022年8月2日通过项目备案，2023年1月4日取得环评批复，2023年12月13日通过项目竣工环境保护验收。 2.经曲靖市沾益区自然资源局调查核实，该企业所使用的页岩、黏土全部从沾益区盘江镇松林页岩砖厂购买，未发现该企业私挖滥采页岩、黏土的违法行为。 3.经查，该企业建有旋风除尘器+双碱法湿式脱硫塔等配套环保设施，2023年8月7日取得《排污许可证》。2024年6月1日企业委托第三方开展排污许可第二季度自行监测，检验检测报告中烟气排气各项指标均符合排污许可证要求。 4.2023年9月13日，曲靖市生态环境局沾益分局到该公司现场检查过程中发现，公司使用重油的情况与环评批复不一致，已要求企业立行立改，严格按照环评要求组织生产，不得再使用重油。 5.2023年10月至2024年5月，对该公司现场检查6次，均未发现该企业违规使用重油。	部分属实	加强企业监管，确保企业严格按照生态环境保护的相关要求组织生产。	1.加强企业监管，确保企业严格按照生态环境保护的相关要求组织生产。 2.2023年10月至2024年5月，现场检查6次，均未发现该企业违规使用重油。	已办结	无
60	X3YN202406050049	曲靖市富源县后所镇五个小二型水库因毁林开荒，全部枯竭成枯水塘。该镇大箐头水库因毁林开荒和在水库边200米处修建公墓砍伐森林近百亩，导致大箐头水库枯竭。后所镇迤后所村委会雨撒谷自然村村民小组今年3月砍伐六月塘附近林木上万株。	曲靖市	生态	1.现场检查，7座小（二）型水库均有蓄水，均未枯竭，无毁林开荒情况。 2.经查，后所镇迤后所社区公益性公墓项目位于大熟地水库（大箐头水库）水源保护区外，未在水库径流区范围内，2023年9月取得云南省林业和草原局《使用林地审核同意书》（云林许准<曲>〔2023〕86号）。现场检查，公墓使用的林地，均在批复使用范围，大熟地水库蓄水量约1.2万立方米，无毁林开荒现象。 3.经查，为消除森林火灾隐患，2024年1月22日超高压输电公司曲靖局取得《林木采伐许可证》（富源县采字〔2024〕13号），批准面积87.1995亩，2024年3月清理六月塘附近林木73亩51000株。	部分属实	1.督促公墓建设单位严格按照批复使用林地。 2.加强对输电线路下方恢复植被的管护。	1.督促公墓建设单位严格按照云南省林业和草原局《使用林地审核同意书》（云林许准<曲>〔2023〕86号）使用林地。 2.2024年6月6日已按照规划设计树种对73亩输电线路下方林地进行更新造林。 3.加强对输电线路下方恢复植被的管护，确保林木成活率。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
61	X3YN202406050050	曲靖市会泽县雨碌乡小铺村委会水塘蒋家大地砂石料场违规超量爆破采石，未采取任何防尘措施，扬尘污染严重；未采取降噪措施，爆破噪声震耳欲聋，房屋震动强烈；毁坏山林，破坏生态环境。	曲靖市	生态	1.经查，该石点爆破作业委托云南皓盛民爆集团会泽分公司实施，经查阅爆破台账资料，自2019年12月以来不存在违规超量爆破采石行为。 2.现场核查时企业处于停产状态，破碎加工等设备设置于封闭彩钢瓦大棚内，一破进料口设置了喷头洒水抑尘，二破出料口设置有布袋除尘器。项目采区、厂区运输道路采用雾炮机降尘等措施，现场露天堆放的砂石已覆盖防尘网。 3.现场核查时企业处于停产状态，运营期振动筛等采取了基座加装减震垫等降噪措施。查阅监测报告，颗粒物及噪声监测数据均在排放限值内。该公司与距离最近的雨碌乡小铺村委会水塘小组符合《爆破安全规程（GB6722-2014）》规定的安全距离，爆破产生的噪声及振动波对村庄有一定影响。部分群众房屋存在细小裂纹情况，房屋裂纹是否与该企业爆破作业有关，已委托第三方机构鉴定，鉴定工作尚未完成。 4.该石点林地手续依法办理了使用林地审核同意书，经现场核查，现开采占用林地均在审批林地范围内。	部分属实	1.加大监管力度，督促企业依法依规进行爆破作业。 2.强化污染治理设施正常运行维护，减少扬尘、噪声影响。	1.监管部门依法依规审批爆破炸药用量。 2.加强对民爆公司的指导和监管，确保爆破作业合法合规、规范操作。 3.加强监管，对振动筛、颚式破碎机、反击式破碎机等设施常态化维护。 4.根据房屋鉴定结果，依法依规处置。	未办结	无
62	X3YN202406050040	曲靖市宣威市务德镇务德村万亩水田被改为旱地，部分流转给私人搞种植，部分用于集镇建设，破坏农田生态；以“退林还耕”为名，将山林开垦成耕地，砍伐果林甚至天然林造成坡地水土流失严重；务德三号水库周边山上建设多家养殖场，导致水库水变绿变浑，严重威胁饮水安全。	曲靖市	生态、水	1.宣威市务德镇务德村“三调”数据库水田面积为699.6亩，其中，城镇开发边界范围内的2.45亩水田已经纳入宣威市2023年土地征收成片开发方案，并经云南省自然资源厅批准，但未开发建设；城镇开发边界范围外的水田697.15亩，村民自行改种旱生作物，其中31.46亩由村集体统一流转租赁给云南织峰种业有限公司作为玉米制种基地使用。城镇开发边界范围外的水田没有建设痕迹，不存在“破坏农田生态”的问题。 2.根据上级对宣威市2021—2022年度耕地流出问题图斑排查整改的工作要求，2023年务德镇务德村整改完成159个“三调”数据为耕地的图斑，恢复耕地面积603.63亩，其中，将果林整改为耕地228.81亩，其他林地整改为耕地374.82亩。所有图斑均整改为旱地和梯田，没有发现因耕地流出整改导致水土流失的问题。 3.经现场核实，务德三号水库周边仅有1个养殖场，距离库区800米，没有粪污外排的情况。务德三号水库水体清澈，没有发现“水变绿变浑”的情况。 4.务德镇务德村属务德镇集镇供水范围，由油菜沟水库、小黑地水源点和集镇水厂深井供水，未使用务德三号水库供水，无饮水安全问题。	部分属实	加大政策宣传力度，消除群众对有关问题的误解。	2024年6月7日，务德镇人民政府组织群众召开群众满意度调查座谈会，向群众解释“水田改为旱地”“土地征收开发”“耕地流出整改”等相关工作，消除群众的疑虑。	已办结	无
63	X3YN202406050044	曲靖市经开区翠峰街道崔家屯小区顺喜废油回收服务部未取得任何环保手续，非法收集泔水地沟油进行提炼，废水乱排，造成环境脏乱臭。2023年8月投诉后被要求停业整改，但继续在各地收集餐厨垃圾和废油。	曲靖市	土壤、水	1.经查阅销售发票，该公司每日最大转运能力为35吨，2024年以来收购餐饮店铺油水分离出的废油共计31.76吨。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）规定，日转运能力不足150吨的，无须办理环评手续。 2.该公司仅回收餐饮店铺通过油水分离器分离出的废油，未发现收集泔水等，现场无加工设备，未开展提炼。 3.该公司现场仅有废油储存罐，无加工设备，未开展提炼，无废水排放。 4.该公司收集的约7吨废油存放在仓库内，临时转运桶摆放不规范，清洗不及时，存在脏乱臭问题。 5.2023年8月该公司停业整改后，仅回收餐饮店铺通过油水分离器分离出的废油，储存在仓库内35吨的储存罐内。	部分属实	依法依规取缔唐某的废油回收服务部，全面清理现场废油。	1.2024年6月9日曲靖经开区城市综合执法局已下达责令改正通知书，责令该公司于2024年6月9日起停止收集、运输、处置餐厨垃圾及产生的废弃油脂的行为。要求6月10日将现存收集的废油处置完毕，对临时转运桶和仓库进行清洗。 2.依法依规取缔唐某的废油回收服务部，限期2024年7月1日前将仓库内设备搬离。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
64	X3YN202406050037	曲靖市（麒麟区、经开区、马龙区、沾益区）等地方存在厨余垃圾（泔水）私拉私倒等情况，无收运处理资质、无环评手续等普遍（车牌号有：云D6R775、云D960EU、云D516SX、云DDU217、云D252RY、云D94F49、云D831HC等），部分违规加工地沟油，无污水处理设备；部分运往养猪场（麒麟区上洞、沿江街道，经开区中铁路等）违规养猪。	曲靖市	土壤、水	1.2024年6月7—8日，市公安局牵头对信访举报件反映的问题走访调查核实。云D6R775等7位车主承认到麒麟区、马龙区、曲靖经开区、沾益区辖区的一些餐馆、单位食堂用私家车拉过厨余垃圾（泔水），拉回去的厨余垃圾（泔水）全部加热水煮沸消毒后加入饲料搅拌均匀后喂猪。不存在私倒厨余垃圾（泔水）在外环境的问题。 2.经调查核实，7名车主均无收运资质、无环评手续等。 3.车牌号为云D94F49车主房屋中有炼油的痕迹，查获24桶炼好的油，每桶油大约25公斤。房屋周围没有发现油污及炼油后的垃圾，村民反映经常会闻到一股难闻的气味。	基本属实	1.加强监督管理，消除无证处置厨余垃圾（泔水）问题隐患。 2.发现涉嫌犯罪问题依法移送公安机关依法查办。	1.公安机关对7名无证私拉厨余垃圾（泔水）的车主进行了批评教育。 2.城市综合管理部门依法依规对无证私拉厨余垃圾（泔水）的7名车主进行了行政处罚，对其中5人予以罚款处罚，另外2人的处罚正在办理中。 3.市场监督管理部门督促餐饮单位将厨余垃圾（泔水）交由有处置资质的单位处置，健全台账管理制度，做到厨余垃圾（泔水）流向可追溯；麒麟区益宁市场监管所对炼油现场进行了封存，后续将依法依规进一步调查处理。 4.农业农村部门要求车主今后不得再去餐馆拉厨余垃圾（泔水）喂猪，防治疫病传播，所有车主均表示今后不再从事该项工作。	未办结	无
65	X3YN202406050033	曲靖市麒麟区三宝镇张家营村委会温茨路北面曲靖瑞源能源科技开发有限公司，常在曲靖市内小学、厂矿、小区等地的下水道及餐厅食堂收集油水混合物，提炼加工地沟油。该公司未取得环评手续，无任何污水处理设备，厂区地面遍布黑臭油渍，污水随意排放。	曲靖市	水、土壤	1.经查，该公司自2018年年底停止收运厨余垃圾（油水混合物），剩余少量厨余垃圾一直存放在存储箱内，未发现提炼加工地沟油行为。 2.该公司于2014年已编制环境影响评价报告书，并经原曲靖市环境保护局批复，但因项目至今未建成，该公司未办理竣工环境保护验收手续。 3.厂区内未建成雨污分流设施，厂内共有存储箱6个，所有厨余垃圾均存放在箱体内，其中5个箱体内存有2018年停工前收集的少量厨余垃圾，1个为空箱。厨余垃圾因长期发酵，可闻到刺鼻气味，厂区部分地面存在油渍，无污水排放情况。	部分属实	清理厨余垃圾、对地面及设备进行清洗，消除恶臭气味。	1.2024年6月8日，该公司已将厂内存放的厨余垃圾全部清运至曲靖经开区餐厨垃圾处理中心进行处理，并将存储厨余垃圾的存储箱拆除。 2.要求该公司取得排污许可证后方可组织生产，2024年6月8日该公司已对厂内地面进行清理，消除臭味。	已办结	无
66	X3YN202406050029	曲靖市经开区西城街道西山下中屯居民小组有一垃圾中转站散发恶臭，严重影响居民生活质量。	曲靖市	大气	现场核实时，发现收集的部分餐厨垃圾已腐烂变质，多种臭气混合，确实存在散发恶臭问题。餐厨垃圾处置环节无明显异味，产生的废气经集气罩收集后引入除臭喷淋塔处理达标后通过排气筒排放。经查阅企业监测报告，未发现超标排放情况。下中屯村位于垃圾中转站上风向，不会因异味严重影响居民生活质量。	基本属实	加强对除臭喷淋设施监管力度，确保废气达标排放，作业区域及周边环境干净整洁。	1.及时卸料、分拣、处置餐厨垃圾。 2.加强对除臭喷淋设施监管力度，定期排查除臭喷淋设施运行情况，每日9时、13时、17时添加1次生物除臭剂，确保废气达标排放。	已办结	无
67	X3YN202406050022	曲靖市麒麟区茨营镇茨营社区关旗营村村民承包的林地被肆意砍伐，严重破坏生态环境。	曲靖市	生态	1.经查，2023年10月17日曲靖硕磊建材有限公司取得了云南省林业和草原局的林地使用批复，2023年11月23日办理了林木采伐许可证。2024年2月23日，该公司与关旗营居民小组签订了林地林木安置补偿协议，补偿款已全额兑付给农户。 2.2024年5月30日，该公司与关旗营居民小组签订了已砍伐林地林木补助协议。经现场走访核实，该项目用地手续齐全，未发现无证或超范围砍伐林木的情况。	部分属实	按照双方签订的协议，及时足额兑付费用至各农户。	1.该公司于2024年6月16日前，按照已砍伐林地林木补助协议，将协议金额兑付至农户。 2.对该公司进行了普法教育，严禁出现私自占用、砍伐林木的情况。	已办结	无
68	X3YN202406050016	曲靖市宣威市凤凰山特色工业园区内的凤凰钢铁有限公司与生猪养殖基地仅隔4米，产生有毒有害气体、噪声影响生猪养殖。	曲靖市	噪音、大气	1.经现场核实，寰宇养殖场内建筑物与凤钢公司生产车间最短间距约为145米，凤钢公司各项污染治理设施运行正常，调阅监测数据，结果显示企业各生产工段均达标排放，不存在产生有毒有害气体的情况。 2.现场调查人员对凤钢公司与寰宇养殖场厂界噪声进行监测，企业厂界噪声达标，但因寰宇养殖场和凤钢公司距离较近，企业生产噪声会对外部环境造成一定影响。	部分属实	加强企业生产管理，减轻生产活动对外部环境的影响。	1.凤钢公司将进一步加强企业生产环节的环境管理，严格按照环评批复相关要求，减轻噪声对周边环境的影响。 2.宣威市凤凰街道组织工作人员对周边群众进行了入户走访，对有关情况进行了解释说明。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
69	X3YN202406050008	曲靖市陆良县三岔河镇白水塘湿地被侵占建房、围塘养鱼、开设农家乐，严重破坏湿地生态。三岔河镇羊河办村无公厕卫生差，垃圾管理混乱，南盘江（摆羊河段）垃圾随处可见，且有野蛮开采河沙情况。	曲靖市	水,生态	1.经查，三岔河镇白水塘区域有14户农户采取藕鱼共生、种养循环方式进行养殖，不存在围塘养鱼的情况。 2.根据2020年1月和2023年1月的卫星影像图对比，2020年以前白水塘环线内37个建筑物，近期没有新增建筑物。 3.经查，环白水塘路内有3家农家乐均未安装油烟净化设施，其中“荷塘佳园”“怡心园”餐饮店化粪池尾水还田利用，“红莲舫”餐饮店化粪池尾水排入白水塘，“怡心园”清洗废水直排白水塘。 4.举报件反映的“三岔河镇羊河办村”为“三岔河镇摆羊河村”，该村建有卫生公厕4座，配备4名管理人员常态化清扫。生活垃圾基本做到日产日清，因部分地段管理空缺临时堆放垃圾5吨。 5.2024年6月6日陆良县水务局对南盘江摆羊河段进行核查，未发现该河段周边有垃圾。 6.2001年以来，陆良县水务局定期开展河道采砂巡查，均未发现违法采河沙行为。2024年6月6日，对周边群众进行了走访，反映未发现有开采河沙情况。	部分属实	1.杜绝白水塘农用地新增违建建筑。 2.完成3家餐饮店安装油烟净化设备。 3.提高餐饮店废水综合利用率，杜绝废水外排。	1.对白水塘区域内的建筑物开展全面排查，加强管理，防止违法违规新增建筑。 2.对已经存在的37个历史建筑物依法依规分类处置；加大违规占用农用地的执法力度，严查违法违规建设行为。 3.加强监管，完善鱼塘养殖租赁合同、养殖许可证等手续，规范养殖。 4.督促“怡心园”、“红莲舫”2家餐饮店封堵排水口及化粪池出水口，杜绝废水排入白水塘。 5.督促餐饮店于2024年6月15日前安装使用油烟净化器，减少油烟外排情况。 6.2024年6月7日，三岔河镇人民政府已将空地上堆存的5吨垃圾清运至三岔河镇生活垃圾中转站进行规范无害化处理，后续将加大保洁巡查力度，杜绝乱堆、乱放、乱丢垃圾。	未办结	无
70	D3YN202406050040	曲靖市沾益区中城华府东边盘江路市政污水管网未联通，长期污水溢流，恶臭严重。	曲靖市	水	经查，该小区规划道路尚未建成，该区域目前还没有污水管网，小区化粪池污水暂时用吸污车抽排运送至城市污水处理厂进行处理，因化粪池污水抽排不及时，且小区内雨污管存在一处错接问题，导致污水溢流至拟建的盘江路与金龙路平交路口低洼处，存在臭味。	属实	1.改造雨污管错接点，临时将化粪池污水抽排运送至沾益污水处理厂处理。 2.完善该区域管网设施，尽快把中城华府小区污水接入市政污水管网。	1.2024年6月8日完成小区内雨污管网错接点改造，解决了污水混入雨水管网外排问题。 2.对小区污水管网末端外排口进行了封堵，避免污水自化粪池外溢。督促小区物管部门及时将化粪池污水抽排运送至沾益污水处理厂处理。 3.2025年12月31日前完成金龙路及盘江路排水管网建设。	未办结	无
71	X3YN202406050006	曲靖市经开区西城街道西山社区垃圾中转站旁的曲靖景佰环保科技有限公司处理厨余垃圾时仅提取油脂，残渣倾倒在垃圾房，废水直排城市管网，影响生态环境。	曲靖市	土壤,水	1.曲靖经开区三江大道餐厨垃圾中转站处置产生的油脂外售至有资质的单位，餐厨固废外售至黑水虻养殖厂或有机肥厂资源化再利用，没有将餐厨固废直接倒入生活垃圾箱处置的问题。 2.人工分拣出的快餐盒、酒瓶、塑料袋、纸巾等少量垃圾，运至曲靖市城市生活垃圾焚烧发电厂规范处置。 3.餐厨垃圾处置流程全部在站内完成，中转站建有污水处理站，污水经处理达标后排入城市污水管网，查阅监测报告，未发现超标情况。	部分属实	督促企业加强管理，规范堆存固废。	规范处置，督促企业对堆存固废做到日产日清。	已办结	无
72	X3YN202406050002	曲靖市会泽县待补镇建设的189MW风电项目损毁永久性基本农田上千亩，损毁经济林上千亩，生态环境遭到严重破坏；风机运行时产生巨大噪声，影响周边群众正常休息。驾车乡即将开工建设的光伏发电项目占地4000亩，破坏自然环境。两个项目均位于省级自然保护区内。	曲靖市	生态	1.经查，待补镇189MW风电项目使用土地总面积754.81亩，其中林地441.91亩，非林地312.90亩，未涉及占用永久基本农田；林业用地均按相关规定办理了用林、采伐等手续，并实施了生态恢复。 2.2023年11月4日至6日，2024年6月7日至8日对距离居民点最近的11号风机开展声环境质量监测，监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类区限值要求。 3.驾车乡拟建光伏发电项目（包括2个项目）未开工，不存在破坏自然环境；两个项目规划用地2512.67亩，正在办理用林用地手续。 4.经查，已建成的待补镇189MW风电项目及驾车乡拟建的2个光伏发电项目不在自然保护区内。	部分属实	1.落实临时占用林地恢复林业生产条件及植被恢复方案，做好植被恢复工作。 2.加强日常监管，防止噪声扰民。 3.依法依规推进光伏项目建设。	1.对依法依规采伐的商品林木进行了补偿，播种草籽13750公斤、种植树苗105220株等完成植被恢复。 2.2023年11月4日至6日，2024年6月7日至8日，委托第三方对距居民点最近的11号风机开展了声环境质量监测，两次监测结果均在1类区限值范围内。 3.驾车乡拟建光伏发电项目两个项目正在办理用林、用地相关手续。	已办结	无
73	D3YN202406050027	曲靖市罗平县九龙河小洲子河段至腊庄河段周边居民生活垃圾、垂钓垃圾、种植薄膜垃圾等随意丢弃在河内，最终进入龙王庙水库（饮用水源地）。	曲靖市	土壤,水	1.经查，九龙街道腊庄至小洲子河段沿岸不同程度存在生活垃圾、垂钓垃圾、白色垃圾和种植残膜等情况。 2.九龙河腊庄至小洲子流域，途经以德、以洪、九龙瀑布后直达黄泥河下段（长底流域），最后流入珠江流域。未流入龙王庙水库。 3.龙王庙水库是罗平县城集中式饮用水源地，水库从九龙河腊庄村上游经白腊山干渠，引水入库调蓄。	部分属实	加强宣传和监管，清除沿岸垃圾，规范垃圾收集处置。	1.2024年6月7日对九龙河流域沿岸垃圾进行清理，清理各类垃圾500余公斤。 2.加强生态环境保护宣传、监管，确保河道周边居民生活垃圾、垂钓垃圾、白色垃圾、种植残膜等规范收集处置。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
74	D3YN202406050013	曲靖市陆良县芳华镇高栗村花山坡砂场长期夜间开采，山林树木被砍伐近200亩，严重破坏生态环境。	曲靖市	生态	1.经查，该企业生产时间主要集中在8:00—18:00，未发现夜间采矿情况。 2.经查，该企业少批多占林地5.9亩，存在违法使用林地行为。	基本属实	依法查处违法行为，限期恢复植被和林业生产条件。	1.2024年6月7日，陆良县对该企业少批多占林地5.9亩的违法行为进行立案查处。 2.责令企业对采矿区开展补植复绿修复工作，保护生态环境。	未办结	无
75	D3YN202406050012	曲靖市麒麟区南宁街道南宁社区中天嘉园A座19楼12号、20楼的3号晚上10点后弹奏乐器(钢琴、吉他)扰民。	曲靖市	噪声	经查，中天嘉园A座19楼12号租户张某某偶尔会在22时左右弹奏吉他；中天嘉园A座20楼3号住户彭某，其女儿经常在21时左右练习弹奏钢琴，均存在噪声扰民。	基本属实	强化物业管理，消除噪声扰民。	1.中天嘉园A座19楼12号、20楼3号住户承诺每天22时以后不再弹奏吉他、钢琴。 2.强化物业管理，加强巡逻，发现噪声扰民及时解决。	已办结	无
76	D3YN202406050011	曲靖市沾益区德泽乡富冲4村38号屋后约30米的南方电网800千伏高压线（乌东德-广西柳州），通电情况下噪声、辐射扰民；雨季雷电时避雷针引流曾烧坏家中电视，安全隐患极大。	曲靖市	噪声,辐射	1.查阅电力系统电磁兼容和电磁环境研究与检测中心2021年8月的工程环境监测报告，乌东德直流线路工程途经富冲4组的线段噪声及合成场强指标均低于国家要求的限值标准，但确实存在一定噪声和电磁辐射影响。 2.经德泽乡人民政府入户调查了解，未发现因雷电时避雷设施引流烧坏家用电器情况。	部分属实	组织涉及农户进行协商，给予农户适当补偿。	2023年8月17日商定，由超高压曲靖局负责筹措噪声等补偿费用，德泽乡政府负责做好富冲4组线路边导线与建筑物的水平距离7-30米内房屋涉及的7户农户工作，并及时将补偿款拨付农户。目前已有3户农户同德泽乡人民政府签订补偿协议，余下4户正在商谈中。	未办结	无
77	X3YN202406050066	前期曾投诉玉溪市新平县水塘镇水塘社区鱼塘被水塘镇用垃圾填埋并毁林的问题，涉事地块依然无法耕种，还存在大量垃圾未被清除。	玉溪市	土壤	1.该地块涉事地块依然无法耕种、还存在大量垃圾未被清除的情况不属实。原有垃圾灰渣已按要求清理。 2.该地块耕地质量比整治前提高0.3级。	部分属实	进行复垦耕地质量等别评定，开展验收；督促土地使用者严格依法依规使用、管理该地块。	已委托第三方机构进行复垦耕地质量等别评定，根据出具的《复垦耕地质量等别评定报告》，耕地质量比整治前提高0.3级。	阶段性办结	无
78	X3YN202406050057	玉溪市易门县大椿树工业园区易顺陶粒制品有限公司未按环评要求配置布袋除尘器、脱硫塔、脱硫污泥池，采取停产方式躲避检查，生产时燃烧重油严重污染环境。该企业还违法取土破坏生态。	玉溪市	大气	1.该企业建成的2条生产线均按照环评及批复要求配套污染治理设施。2024年4月21日，因市场原因企业自行停产，停产期间均提交停产报告。 2.经查阅2024年3自行监测报告，无组织废气和有组织废气污染物均达标。但使用重油助燃存在一定异味。 3.该企业生产陶粒制品用土以购买方式获得，未发现有关个人涉嫌私自售卖红土、未经批准临时占用林地的行为。调查发现有关个人涉嫌私自售卖红土、未经批准临时占用林地的行为。	部分属实	督促企业进一步依法依规生产经营，严格落实环保措施，确保达标排放。	1.要求企业复产后再次开展监测，确保达标排放。 2.督促企业严格把控重油购进关口，全覆盖重油仓储间、密闭拌料间，定期排查管网密闭情况，最大限度减少异味产生和外溢。 3.已对涉嫌私自售卖红土、未经批准临时占用林地的行为进行立案调查。	阶段性办结	无
79	D3YN202406050051	玉溪市江川区前卫镇业家山村七星山庄违规占用约10亩集体林地建设农家乐，破坏生态。	玉溪市	生态	1.该山庄建盖地类是集体建设用地。 2.七星山庄已取得用地批复，并办理了乡村建设规划许可证，已建盖596平方米厨房和综合用房。因施工管理不到位，导致审批范围外约650平方米植被受损。	部分属实	督促当事人严格按规划审批范围使用、建盖，杜绝违规占地建盖，对审批外用地及时恢复。	1.目前超出范围的土地现状为平整的场地，地上无建构（筑）物。 2.已督促当事人退回原审批范围内建设，补种树木，恢复原地类。	已办结	无
80	X3YN202406050035	玉溪市新平县桂山街道凤凰社区新平县人民医院西面附近居民家中卫生间污水乱排，臭气熏天，形成露天大粪坑，严重影响附近居民。	玉溪市	水	经排查，新平县人民医院西面附近居民7户人家，均建有化粪池，但由于空地上无系统的收集管网，导致生活污水积存于低洼处，形成小水坑，污水产生异味，对附近居民有一定的影响。	基本属实	对投诉地点上积存的污水、垃圾等进行清理；采取工程措施，将7户人家的生活污水接入市政管网。	1.对整个酒房小组污水排放情况进行全面排查，摸清底数。 2.已基本完成投诉地点的清理，并洒石灰进行消毒、除臭。 3.已于6月10日采取工程措施，将7户人家的生活污水接入市政管网，目前施工中。	未办结	无
81	X3YN202406050034	玉溪市红塔区北城街道凤鑫苑23号玉溪坤俊化工有限公司回收泔水、废油、地沟油（驾驶收购车辆车牌为：云FR850），无环评手续、无污染治理设施、无标准厂房，工艺及设施简陋，产生的废水废渣去向不明，生产加工现场脏乱差，散发臭味。	玉溪市	大气,土壤	1.企业收集、转移废油脂的车辆与举报不相符。 2.企业实际地址为凤鑫苑32号，现场未发现废油脂生产加工设施，无需办理环境影响报告审批手续。 3.企业收集、转移餐厨垃圾废弃动植物油的行为涉嫌违法。	部分属实	1.依法查处涉嫌违法行为。 2.督促坤俊公司规范经营，须取得特许经营审批手续后方可从事收集、转移餐厨垃圾废弃动植物油的经营。活动。	1.企业负责人表示将停止在红塔区收集、运输餐厨垃圾废弃动植物油的经营。活动。 2.对该公司违法行为依法立案调查处理。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
82	X3YN202406050019	玉溪市红塔区高仓龙树三家（五组）2022年初将集体林地、耕地860亩圈围建台地工程，造成大面积水土流失，产生大量泥浆流入村庄致房屋受损；林地耕地被圈围后几百亩地被撂荒两年。	玉溪市	生态	1.项目实际使用面积452.88亩，由坡地改为台地，属于水土保持工程措施。 2.雨季存在泥浆流入附近农户房屋的情况。 3.项目开始至今并未对林地实施采伐。	基本属实	督促企业加强园区雨季防洪排涝工程措施并定期开展安全巡检，防范发生次生灾害；加快项目建设工作。	1.已加强防洪排涝工程措施，已进行赔偿。 2.企业已按防洪排涝方案完成园区施工作业。 3.加快推进项目建设，计划于2024年8月内完成农作物栽种和完善基础设施建设并实现交付。	阶段性办结	无
83	D3YN202406050025	玉溪市红塔区汇溪路玉龙花园小区约50米的新能源电动汽车充电桩40个充电桩夜间充电噪声超标，严重扰民。	玉溪市	噪音	玉龙花园A-B小区间快速充电桩，存在噪音扰民情况。经监测，噪音超标。	属实	督促玉汇公司采取隔音降噪工程措施，在充电桩区域加装雨棚和隔音板，对距离居民房屋较近的充电桩增设隔音板或防护罩，确保噪声达标排放，保障周边群众合法环境权益。	1.已责令玉汇公司限期整改，暂停试运营，完成整改并验收合格后运营。 2.玉汇公司已制定整改工作方案，目前已启动隔音降噪工程的设计工作。	阶段性办结	无
84	X3YN202406050047	保山市腾冲恒益东山休闲度假有限责任公司开发的高黎贡国际健康旅居小镇低层住宅八组团-江山小院的许多住宅地、公用地、林地，被违章建盖为豪华酒店，建盖过程中大肆扩建深挖侵占林地（以江山小院17、18、19、20、21幢尤为突出），砍伐林木，破坏生态环境。	保山市	生态	1.该地块在江山小院建盖时腾冲恒益东山休闲度假有限责任公司已依法依规办理相关手续，建盖过程中，严格按照相关要求施工，无违法行为。房屋交付业主后，江山小院17、18、19、20、21幢业主对房屋扩建，自行更改为民宿，建筑总面积2800m <sup>2</sup> 。现场查看，违建面积800m <sup>2</sup> ，未侵占公用地、林地。 2.江山小院建盖时腾冲恒益东山休闲度假有限责任公司已办理林地使用审核审批手续（云（保）林资许准（2010）128号）和林木采伐许可证（腾冲市采字（2018）0302022号），依法依规施工建设。现场查看，江山小院17、18、19、20、21幢业主违建时，存在砍伐住宅院内绿化苗木情况。	基本属实	举一反三，对区域内进行排查，并做好政策解释和宣传工作。	1.对高黎贡国际健康旅居小镇低层住宅八组团-江山小院17、18、19、20、21户擅自改建房屋进行违法认定，并立案调查。 2.要求业主停止砍伐住宅院内绿化苗木行为，做好林地政策解释和宣传工作，争取群众理解和认可。	未办结	无
85	D3YN202406050007	保山市隆阳区汉庄镇汉庄社区工贸园区保山弘泰包装厂无环保设施，废水排入东河，且工业废气排放影响周围居民生活；潞江镇莫卡社区独树组何庆塑料制品厂无任何环保设施，废水随意排至厂区外。	保山市	水,大气	1.经执法人员现场核实，弘泰包装印刷有限公司依法办理了环保手续，并建设了配套的环保设施。工业废水经处理站处理后回用循环作为冷却水补充生产。生活污水经一体化生活污水处理站处理后排入园区污水管网。4个工业废气排放口，一个未使用，其余3个经监测均达标排放。现场核查发现，该企业未制定危险废物管理计划，未在平台进行申报。下一步将对该企业未制定危险废物管理计划及未在云南省固体废物环境管理信息化平台进行申报的违法行为进行立案查处。 2.2024年6月6日，隆阳区现场核实发现，该厂未取得土地批复，未办理环保手续，未配备有大气污染治理设施。现场检查时发现，该厂生产塑料胶框，工艺流程为原料（废旧塑料）-热熔-压模成型-冷却-成品。生产过程直接使用购入的干净原料，无原料清洗步骤，不产生生产废水；冷却水循环使用不外排。该企业未设置污水排放口，未发现污水排放痕迹。	部分属实	1.督促指导企业做好问题整改，消除污染，达到周边群众满意。 2.按照“两断三清”标准，关闭散乱污企业，消除污染影响。	1.对弘泰包装印刷有限公司涉嫌违法问题进行立案查处。 2.要求何庆塑料制品厂立即停止生产活动，按照“两断三清”标准，依法依规关闭和注销营业执照。	阶段性办结	无
86	X3YN202406050063	楚雄州永仁县石材工业园区中国直却石艺城项目（丽石公司投资）配套的大黑山普通建筑用砂岩矿未被列入升级项目，原因为“交通干道可视范围”，致使矿山未到期即被关闭。	楚雄州	生态	1.该矿山被永仁县列入2017年改造升级矿山，已收到转型升级工作通知，于2017年11月报批采矿权延续手续。 2.2018年4月24日该公司采矿权到期，因矿山位于成昆铁路复线东侧可视范围及麻栗水库各饮用饮用水水源保护区，不满足采矿权审批规定要求，采矿权延续申请未通过。永仁县于2021年5月发布公告依法予以关闭，不存在矿山未到期被关闭情况。	部分属实	对该公司法定代表人进行政策解读、法律宣传和疏导，争取理解认可，妥善化解矛盾纠纷。	因该公司法定代表人不在本地，再次与其电话沟通，就相关问题进行了反馈，为其宣传解读矿产资源管理相关法律法规及政策，进行解释和疏导；并收集相关相关法律法规及政策文件，通过邮寄方式寄送给该公司法定代表人。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
87	D3YN202406050048	楚雄州楚雄市鹿城西路中央郾城小区马氏清真烧烤店油烟管噪声扰民，影响二楼住户。	楚雄州	噪音	烧烤店营业时间为下午16点至次日凌晨2点，安装油烟净化设备1套，营业时顾客喧哗及油烟净化设备运行噪声扰民。2024年6月6日烧烤店噪声监测结果显示，烧烤店风机夜间运行时噪声明显。	属实	烧烤店调整风机位置，落实隔音降噪措施，劝导烧烤店负责人控制营业时间，引导群众文明就餐，降低噪声影响。	约谈烧烤店负责人，责令整改。6月7日烧烤店自行停业，采取调整风机位置、加装隔音棉来消声降噪，清洗油烟净化设备，劝导业主控制营业时间，限于2024年6月30日前完成整改。	未办结	无
88	D3YN202406050002	楚雄州南华县龙川镇柿子树村委会下桩科砂场的批复范围与开挖地点不一致，属于超范围开采砂石、非法侵占损毁山林。前期投诉的办理情况显示，超范围开采的山林已全部恢复，但实际上下桩科砂场一直未恢复超范围开采的山林植被，办理情况不实。	楚雄州	生态	吉祥砂场毁坏采矿区范围外山林面积共20.9137亩，先后4次被行政处罚，并完成恢复整改。现场核查时，宜林区域补植苗木面积已达到要求，但约2亩区域恢复情况不佳，有苗木倒伏、生长缓慢的现象。	部分属实	加强矿山的日常监管，督促企业依法依规经营，加强对恢复植被的管护，确保恢复成效。	吉祥砂场购买湿加松树苗500余株、草籽20余公斤，6月8日至9日对林木恢复不佳区域进行补植。	已办结	无
89	X3YN202406050080	红河州开远市羊街乡红土村马桑树坝优质高产良田在流转后被填入石头、废渣、垃圾等，成为高效栽花基地，破坏农田生态。	红河州	土壤	涉事地块2021—2023年均种植玉米，未栽种花卉，现场调查时该地处于未耕种状态。周边部分农户将农作物秸秆、砂石等杂物私自运到流转范围内堆放，导致部分区域土壤质量下降。	部分属实	全面清理涉事地块，改善土壤质量，恢复耕作条件。	涉事地块内存在的秸秆、砂石等杂物已全面清理完毕，并完成土地翻耕，种植了玉米。	已办结	无
90	X3YN202406050052	前期曾反映红河州泸西边县中砥镇胜利村委会管辖的相关村小组地界600多亩原生态山林、李家村后山寺庙旁封山原始植被及山石两亩多（石墙内900多平方米，石墙外600多平方）山林被严重破坏问题，至今未得到处理。	红河州	生态	1.前期曾反映问题已及时处理，胜利村600多亩森林据2020年林地一张图显示类别为一般商品林，不属于原生态山林，2022年以来发生三次山林破坏行为，均已进行立案查处。 2.石墙内地块为村民李某自留地，未发现相应违法行为；石墙外地块为一般林地不属于原始植被，村民李某存在擅自毁林行为。	部分属实	1.加大巡护力度，压实监管责任，坚决查处和遏制毁林开垦违法行为。 2.公示办结情况，让群众及早了解办结结果，接受群众监督。	1.前期曾反映问题已于2024年5月26日办结，已对毁林山林人员处以行政处罚，并对涉嫌非法占用农地人员移送检察院审查起诉；已督促当事人履行毁林补植责任，按照造林标准对毁坏林地进行补植。 2.相关办理情况于6月1日22点30分在红河州人民政府网进行了公示。	已办结	无
91	X3YN202406050048	红河州蒙自市文澜街道小东山在基本农田上建腻子粉厂，产生扬尘污染，农作物生长受到严重影响，多次反映未解决。	红河州	大气	1.蒙自宏峰腻子粉厂使用的土地地类为工矿用地，在生产及原料装卸过程中会产生扬尘。 2.该厂建厂时周边为荒地，无农作物栽种。现该厂东南侧有一蓝莓基地，目前尚未正式栽种，其余方向约800米范围内均为荒地，暂无农作物耕种。	部分属实	督促企业落实污染防治主体责任，加强厂区管理，减少扬尘污染。	该厂对厂房缝隙进行封堵，将原料堆存点搬迁至库房内，从事生产作业时开启各项环保设施，并及时清扫厂区内的地面积尘。	已办结	无
92	X3YN202406050043	红河州蒙自市观澜街道碧色寨旁边的基本农田（全国农产品试验基地）被用于倒建筑垃圾，严重破坏生态环境。	红河州	土壤	1.全国农产品试验基地西北侧有滇中引水工程修挖涵洞后堆存的两处石方，堆土位置为长桥海水库扩建工程提水管道线范围内，未侵占基本农田。 2.在基地内有一堆袋装的黑色营养土。	部分属实	严格落实耕地保护责任，尽快清除基本农田内的石方及营养土，恢复土地性质。	1.施工单位已通过修建挡土墙等水土保持措施预防土石渣进入农产品试验基地。目前已将其中一堆石方清理完毕，另一堆由建设单位规范堆存，在长桥海水库扩建工程完工前，用于施工便道和提水管道基础回填，后续将恢复土地性质。 2.全国农产品试验基地农田内的黑色营养土，已于6月11日清理完毕。	阶段性办结	无
93	X3YN202406050024	红河州个旧市大屯镇孙家寨兴明矿产有限公司厂区内堆存2000吨高砷烟尘（含砷60%以上）（危废代码：HW900-042-49），存在严重的环境风险。红河矿业有限责任公司属于云锡股份专业从事砷物料处置企业，未经处理多次将含砷烟尘作为一般货物出售。	红河州	土壤	1.兴明矿产公司（孙家寨厂区）空地露天堆放危险废物的行为，已于2024年5月22日进行立案调查，目前案件正在办理中。 2.兴明矿业公司（红土坡厂区）内堆存的含砷烟尘未达到危废贮存标准，但存在一定环境风险隐患。 3.经查，红河矿业有限责任公司转移委外处置含砷烟尘均如实申报，实际转移数量与报批数量相符，公司含砷烟尘不作为货物对外出售。	部分属实	对涉嫌的环境违法行为依法依规查处，督促企业规范处置孙家寨厂区和红土坡厂区内堆存的危险废物。	1.兴明矿产公司（孙家寨厂区）露天堆存物料已迁移至厂区棚库内堆存，对红土坡厂区危险废物应急处置方案进行审查。 2.含砷烟尘临时堆存期间，加强监管巡查，并于2024年12月底前完成2个厂区内临时堆存危险废物的安全有效处置，防控环境风险。	未办结	无



序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
94	X3YN202406050018	红河州蒙自市雨过铺镇龙头新村（蒙草公路和弥蒙高铁交叉口）有一大型钢筋加工厂，以修弥蒙高铁为名非法占用土地加工矿产品，巨大噪声严重扰民，灰尘污染严重。	红河州	噪音	1.弥蒙铁路项目完工前用地单位在该地加工钢筋用于弥蒙铁路建设，项目完工后用地单位未对该地块进行复垦，随即交还原土地承包人。 2.蒙自启鸿沙石厂法人与原土地承包人签订合同，2023年8月完成沙石加工设备安装投产，在加工沙石料时产生扬尘和噪声扰民。	部分属实	责令公司拆除生产设备，开展土地复垦工作并做好扬尘、噪音污染防治工作，减少对周边环境影	1.现蒙自启鸿沙石厂设备已拆除，物料堆场无成品料堆放。 2.2023年11月下发《关于加快推进弥勒至蒙自铁路建设项目临时用地土地复垦工作的通知》，督促用地企业及时履行土地复垦义务。	阶段性办结	无
95	X3YN202406050025	红河州个旧市沙甸区团坡村位于老虎山工业片区的75亩耕地，因云南华鼎再生开发有限公司（原个旧市铅厂）、个旧市化肥厂、天江工贸有限公司、世恒新型墙体材料有限公司等偷排废气、污水及违法倾倒有毒有害固体废物（重金属超标3-10倍），导致板结、水源受污染等后果。2024年3月1日，金阳建设公司开挖村民农田进行排水抽水，4月1日世恒公司拉运固体废物倾倒在农田中。	红河州	大气,土壤,水	1.经叠加查询数据显示举报反映地块耕地面积约52亩，中部区域表层土壤湿润呈板结状，但周边未发现水源。现场调查时也未发现4家企业偷排废气、污水及违法倾倒有毒有害固体废物。 2.天江工贸有限公司以及世恒新型墙体材料有限公司因涉嫌环境违法被立案处罚。 3.金阳建设公司受政府委托主要对该地块开展回填平整施工作业，对地块内低凹处回填土夹石，无拉运固体废物倾倒的情形。	部分属实	1.强化企业监管巡查，确保污染防治措施到位。 2.加强宣传引导，做好周边村民解释工作，争取获得群众的支持和理解。	1.2023年天江工贸有限公司因涉嫌构成污染环境罪，已被刑事立案调查；2024年3月，世恒新型墙体材料有限公司因一般工业固废未规范贮存被行政处罚。 2.目前金阳建设公司对该地块的回填平整已停止施工作业。 3.加强宣传引导，及时将地块整治工作告知群众，在获得群众支持和理解的基础上，有序推进相关土地整治工作。	阶段性办结	无
96	X3YN202406050004	红河州弥勒市福城街道兴田工业园区新建的咖啡加工厂，生产时产生强烈的刺鼻异味；生物谷及另一家生物饮片制作公司产生类似硫化氢的恶臭味，对周边居民生活造成严重影响。该园区还存在污水直排问题。	红河州	大气,水	1.举报涉及“咖啡加工厂”实为云南泰贤生物科技有限公司，该公司生产过程中部分气体无组织排放，对周边环境造成影响。 2.生物谷药业公司锅炉烟气排放口安装在线监测设备实时监控，污水处理站臭气经处理达标后排放，各类监测因子均未超标；中药饮片药业公司于2023年3月停产，目前无任何排放。 3.弥勒产业园区星田片区内涉水企业共35家，其中8家企业污水自行处理回收利用不外排，27家涉水企业污水通过园区污水管网汇入小石山污水处理厂处理后达标排放，不存在企业偷排情况。	部分属实	加强园区企业环境监管及普法宣传，适时对整改效果进行监测评估，减少生产过程中废气、废水、噪声对周边居民影响，	1.下发整改通知，现云南泰贤生物科技有限公司已在烘焙机排放烟气处安装收尘气罩8台、抽风机1个和水膜除尘器1台，减少咖啡豆烘焙气体无组织排放对周边环境的影响。 2.要求其委托第三方监测机构对厂区内废气开展监测，并公示监测结果。	阶段性办结	无
97	D3YN202406050033	红河州泸西县白土镇道浪村长润冶炼有限公司和大为焦化有限公司夜间偷排废气和废水，废气刺鼻性异味严重，废水直排至厂外水沟，污染地下水，村民浇灌庄稼曾出现死亡现象。	红河州	水,大气	1.长润冶炼有限公司和大为焦化有限公司环保设施及在线监测系统运行正常，各类污染物符合国家排放标准排放。厂界内有一定异味，但对周边无影响。 2.在日常巡查检查中，均未发现两家公司有私设暗管、暗沟的行为和外排生产废水的痕迹。 3.两公司厂区均设有三口地下水监测井，并按要求开展地下水监测，监测结果均满足相应的水质标准限值要求。 4.泸西产业园区无浪片区、益谷片区周边村民偶尔会破坏园区污水管道取污水，或者在管道旁并处取污水浇地。	部分属实	加强管理，严禁村民损坏园区污水管道，以及在污水管道取污水浇地。	1.泸西县人民政府自2022年以来，投资250余万元，修缮加固了园区破损污水管道、窨井盖，防止老百姓私自抽取污水管道的污水浇地。 2.加强与周边村委会的沟通对接，张贴告知书、设置举报电话，加强宣传，强化对损坏园区污水管道、在污水管道取污水浇地行为的监管。	已办结	无
98	D3YN202406050029	红河州蒙自市万联茗景小区13栋1单元社区食堂中午12点至2点洗碗噪声扰民。	红河州	噪音	万联茗景小区13栋1单元社区食堂中午12:00—14:00在店外小区内内部过道上洗碗时会产生噪声。	属实	调整工作时间，更换餐具，减少餐具碰撞声扰民。	避开居民午休休息时间12:00—14:00洗碗，将现使用的餐具更换为碰触时音量较小的餐具，减少碰撞声扰民。	已办结	无
99	D3YN202406050023	红河州弥勒市弥阳街道梅花温泉社区一心路与冉翁路交叉口湖泉小区B区7排7号业主装修，中午12点到14点、周末施工噪声扰民。	红河州	噪音	湖泉小区B区7排7号业主在5月份装修过程中噪声排放对周边住户造成一定影响。	基本属实	开展源头整治，要求物业公司加强管理，减少噪声对周边环境影响。	目前湖泉小区B区7排7号装修已完毕，装修噪声已不存在，约谈物业公司，持续加强小区装修噪声监管，要求小区业主严格按照物业规定时间进行施工，减少噪音扰民。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
100	D3YN202406050022	文山市砚山县幸福水库防洪暗沟接纳了墨山公园、振江路、老农贸市场、城区沿线生活污水，未经处理直排幸福水库。此问题前期已反映过，整改不到位。	文山市	水	1.经核实，转办件所述的“幸福水库”实为听湖水库。墨山公园、振江路、老农贸市场等属于砚山县老城区范围，虽然近年来通过市政项目对老城区进行了管网改造，但因项目资金有限，部分老城区区域和城区沿线还存在雨污分流不彻底情况。 2.城区污水经排洪大沟末端接入砚山第一污水处理厂进行处理。建设了砚山县第一污水处理厂至第二污水处理厂调水工程，利用连接提升泵缓解第一污水处理厂运行负荷，更大限度提升污水收集及处理能力。 3.2021年接到相关内容的举报件2件，砚山县通过系列措施抓好问题整改工作，于2023年5月通过省级验收现场验收并销号。	部分属实	加强污水处理厂、小海湾生态湿地管理，做好污水集中收集处理及水体净化工作，防止排洪大沟雨污混流、水体溢流至听湖水库。	1.已建成砚山县第二污水处理厂，砚山县污水处理规模由原来的日处理1.5万吨提升至2.5万吨，目前，砚山县城区污水厂每天处理污水19700m <sup>3</sup> ，处理达标的尾水排放至3.3km外的公草河。 2.完成小海湾生态湿地建设项目，在听湖前端打造生态湿地，雨季发生水体溢流情况时，截入小海湾生态湿地进行生态净化处理。	已办结	无
101	D3YN202406050014	文山市马关县大栗树乡乌木村山后小组3号门生活污水排管施工于一年前完成基础开挖并埋管，至今未做路面覆土浇灌，影响出行。	文山市	其他污染	1.经调查，马关县大栗树乡人民政府于2023年7月开始分段分区对大栗树乡乌木村委会529户农户实施农村养殖示范区配套设施建设项目，乌木村委会采取施工队进驻负责完成排污主管道的开挖布设和材料供应，农户负责实施管道混凝土浇筑和覆土恢复、户管与主管管连接工程。 2.目前该村其余住户回填工作已于2024年4月完工，仅有3号住户沟渠坑道未回填，施工方按照计划对相应工程段进行回填，还未施工到3号住户工程段，有十米左右未做路面覆土浇灌，对该住户出行造成一定影响。	基本属实	对影响乌木村山后小组3号住户出行未回填和硬化的区域进行回填、硬化。	6月6日，马关县联合调查组现场调查期间，已召集相关人员对该路面进行回填，并完成地面硬化，问题已于调查当日办结。	已办结	无
102	X3YN202406050067	普洱市宁洱县百悦府小区居民对周边重污染企业处理结果不满意。	普洱市	其他污染	1.百悦府小区周边企业目前共有6家，其中，正常生产3家、设备调试1家、在建2家，多次环境监测结果显示，3家正常生产企业污染物排放均达到国家相关排放标准。 2.2022年12月首次接到百悦府居民信访举报以来，能联系上信访举报人的，均已进行当面答复或电话沟通答复，大部分信访人对处理结果表示基本满意。 3.因部分居民长期不在该小区居住且部分举报人为匿名，难以做到面对面的政策宣传、沟通答复，导致办理结果仍未获得全部举报人的认可满意。 4.该小区基础设施建设和周边企业的整改工作，属于阶段性办结和长期坚持，整改内容未全部完成、整改成效未完全显现，离小区居民的期望还有差距。	部分属实	1.建立健全对企业的监管机制，加大监管力度，督促企业严格落实污染防治主体责任。 2.建立网格化管理制度，搭建沟通交流平台，积极回应群众诉求。 3.逐步优化企业生产环境，改进生产工艺，进一步减少污染物排放。	1.中央第七生态环境保护督察组进驻前收到的86件举报件均已办结，进驻后，收到13件群众投诉举报件，均已阶段性办结。 2.深入小区召开居民座谈会，与居民面对面交流，常态化开展社区服务工作。 3.建立小区网格化管理制度，落实小区配套的功能设施。 4.普洱超冠化工有限公司、普洱科茂林化工有限公司、普洱市卫园林业局人造板厂均对部分污染治理设施进行升级改造，优化生产流程，累计投入资金约317万元。 5.加大环境监测频次，每月在小区门口、单元楼公示监测结果。	阶段性办结	无
103	X3YN202406050010	普洱市景谷县民乐镇桃子树村董家园小组的冬谷田水库承担周边村庄800多亩农田灌溉用水，但周边5000多亩水源涵养林分别于2021年8月、2024年4月16日被春林公司砍伐种植桉树，严重破坏生态环境。	普洱市	生态	1.景谷春林造林有限责任公司2021-2024年共计办理采伐许可证3181.9亩，实际采伐603.4亩，采伐林地为国有人工商品林，并按照采伐作业设计更新种植了桉树，未出现超范围采伐情况。因纠纷，现已暂停与采伐相关的生产经营活动。 2.冬谷田水库于1965年启动建设，1970年竣工，水库坝体为土坝，在2000年左右就已丧失灌溉供水功能。目前，原库区范围内部分土地已自然成林，部分土地被群众种植农作物，有9.1亩土地已被群众进行土地确权登记，有3.44亩已被划为永久基本农田。 3.原冬谷田水库周边林地均为重点商品林，不存在划为水源涵养林的情况。同时，不在景谷县已划定的集中式饮用水水源地范围内。 4.原冬谷田水库周边截至今年以前所采伐的伐区均已按规定更新造林，恢复植被，周边林地植被保存完好，未发现生态环境遭受严重破坏的情况。	部分属实	1.积极妥善处理群众诉求，在矛盾纠纷未解决前，春林公司暂停一切林木采伐生产活动。 2.举一反三，强化落实伐前公示制度。 3.加大矛盾纠纷排查化解力度，切实维护好兼顾好群众与企业双方的合法权益。 4.加强宣传，引导群众正确认识和看待林业产业，并要求企业科学开展生产经营。	1.2024年4月，民乐镇人民政府3次组织董家园村民和春林公司负责人对村民以影响水源为由阻止采伐林木矛盾纠纷进行调解，均未调解成功。 2.景谷县相关部门组成工作组，多次到现场开展问题调查核实，并与民乐镇政府共同召开专题会议，了解群众诉求，制定整改方案，化解矛盾纠纷。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
104	D3YN202406050054	西双版纳州景洪市勐养镇村子至勐养水泥厂道路南侧的兴盛塑料水果包装厂无环评手续，未批先建，排放废气和噪声污染环境；中科道丰农业科技有限公司旁（云南绍辉建筑字样水罐下方）不知名塑料筐加工厂，无环评手续，未批先建，排放废气和噪声污染环境。	西双版纳州	大气、噪音	经现场查实，景洪勐养兴盛塑料水果包装厂和景洪凯顺包装制品有限公司未办理环评手续，涉嫌“未批先建”行为。兴盛塑料水果包装厂正在生产，凯顺包装制品有限公司注塑机正在设备调试，2家企业需要配套建设的环保治理设施均未建成，有排放废气和噪声污染环境问题。	属实	1.责令企业立即停止建设和生产，依法查处企业环境违法行为。 2.加强监管，举一反三。	1.2024年6月6日，相关职能部门到2家塑料制品厂现场核查，依法调查处理涉嫌“未批先建”等违法行为，责令其立即停止建设和生产行为，未取得环保手续前，不得继续建设及擅自投入生产，消除废气和噪声污染环境问题，2个厂已停止建设和生产。 2.6月7日，生态环境部门对景洪勐养兴盛塑料水果包装厂下达《责令改正违法行为决定书》；对景洪凯顺包装制品有限公司涉嫌违法行为正进一步调查核实中。 3.制定下步整改方案，确保2024年10月底前完成问题整改。	未办结	无
105	D3YN202406050045	西双版纳州景洪市望州大厦前勐腊路因道路施工围挡，垃圾清运车辆无法进出，导致生活垃圾堆积未及时清理，雨水浸泡恶臭扰民。希望施工围挡预留垃圾清运车辆进出道路。	西双版纳州	土壤	经现场查实，因民航路施工，望州大厦以及沿街商铺处于围挡范围，通往望州大厦的路面被开挖，导致垃圾清运车辆无法停靠在生活垃圾收集点附近清运，采用人工清运方式清运，效率不足；近期又因强降雨和高考期间施工管制，垃圾清运企业与施工企业沟通不畅，垃圾收集点清运不及时，有生活垃圾外露堆放、臭味等扰民问题。	基本属实	1.立即清理堆放的垃圾。 2.预留生活垃圾清运通道，及时清运垃圾。	1.6月6日，相关职能部门与施工单位、垃圾清运服务企业等至现场核实处理，对外露堆放的生活垃圾及桶内垃圾进行清理，并留出可供小型生活垃圾清运车辆进入的通道。6月7日，垃圾已清运干净，积水恶臭问题已得到解决。 2.完善联动机制，畅通垃圾清运企业与施工企业衔接渠道，确保围挡施工期间垃圾清运及时有效。 3.规范投放生活垃圾，加大对沿街商铺巡回清运频次，对望州大厦垃圾点位，清运频次由每天一次增加到每天两次。	已办结	无
106	X3YN202406050007	西双版纳州景洪市勐养镇北侧二一三国道西侧的野象谷景区云南亚洲象种源繁育及救助中心2008年成立，从野外救助及繁育的小象（子一代）共20多头，没有一头放归自然；对救助及繁育的大小亚洲象进行野蛮驯化，进行表演等商业利用；少数亚洲象去向不明。	西双版纳州	生态	前期已收到举报问题投诉。 1.截至目前，西双版纳州共收容救助亚洲象23头，其中：救助后现场放归自然9头，死亡5头。每天对收容救助的亚洲象进行6—7小时的野化训练，现已将救助象中符合放归条件的“阿宝”进行野外放归，均有相应的档案资料。 2.收容救助的亚洲象均饲养在西双版纳亚洲象救护与繁育中心，对其严格管理，不存在让其参与动物表演等商业活动的情况。 3.救助象均有相应的档案资料，严格管理，不存在去向不明的情况。	不属实	无	1.2024年5月24日—27日，西双版纳州林业和草原局通过到野象谷景区、西双版纳州亚洲象救护与繁育中心调阅资料、实地检查等方式对举报问题进行核实，确定举报问题不属实。 2.强化监管，不断规范收容救护和野外放归工作。	已办结	无
107	D3YN202406050003	西双版纳州勐腊县曼贺永顺泡沫箱厂厂房地为基本农田，环评批复为新料加工，实际是再生料加工，发生了重大变更；废气有刺鼻气味，生活污水乱排。昆磨高速勐腊县龙林收费站下1000米加水站旁的黑塑料工厂占用耕地，无环评手续，废气和废水直排，严重污染周边环境。勐满镇京西农贸有限公司的恒瑞塑料厂环评批复为新料加工，实际为再生料加工，无环境治理设施。	西双版纳州	大气、水	1.勐腊永顺泡沫厂，位于勐腊县勐腊镇曼庄村委会曼贺村民小组，厂房少部分边角处占用基本农田（283.38平方米）。该企业泡沫箱生产线使用的聚苯乙烯原料为新料，不是再生料；其新增的塑料筐生产线不属于重大变动，应为改扩建项目，未办理环保手续，已责令限期整改，于2024年6月8日依法拆除了该塑料筐生产线。该企业泡沫箱生产线配备了水膜除尘废气治理设施，对废气进行检测，结果显示未超标排放。 2.昆磨高速勐腊县龙林收费站下1000米加水站旁的黑塑料工厂实际为勐腊县润林农业有限公司，2016年1月建成，位于村庄规划范围内，用途为零售商业用地，占用耕地（3684.56平方米）。该企业未取得项目环境影响评价审批文件，现场检查时，未生产，未发现生产废气、废水外排。 3.西双版纳瑞恒塑料制品有限公司，位于勐腊县勐满镇原七分场六队与七队之间，该企业使用聚乙烯作为生产原料，不是再生料；该企业配备有“UV光氧催化+活性炭吸附”生产废气治理设施。	部分属实	1.对占用基本农田部分要求企业限期内完成土地复垦。 2.对占用耕地问题，按照相关法律法规依法处置到位。 3.依法拆除违建塑料筐生产线。 4.加强日常监督检查，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。	1.对勐腊永顺泡沫厂厂房少部分占用基本农田问题，6月10日，自然资源部门下达了《责令改正违法行为通知书》，现正在拆除复垦中。 2.对勐腊县润林农业有限公司占用耕地问题，后续将按照相关法律法规依法处置到位。 3.对勐腊永顺泡沫厂和勐腊县润林农业有限公司涉及环保手续问题，6月6日，生态环境部门对2个厂下达《责令改正通知书》，责令限期整改，2个厂已于6月8日拆除塑料筐生产线。 4.制定下步整改方案，确保于2025年7月30日前完成整改。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
108	X3YN202406050072	大理州鹤庆县西邑镇有3个砂石加工场（分别为：101公里杜树华免烧专场内砂石场、玉石厂旁刘寿军砂石场、西邑镇政府大丽路往南1公里左右三六九KTV对面砂石场），作业时产生大量扬尘，晚上噪音扰民严重。	大理州	大气,噪音	1.三家砂石料场生产线密闭不全，原料及成品料露天堆存，加工时会产生扬尘。 2.两家砂石料场生产作业时间为上午7点至下午18点，无夜间生产作业情况，一家砂石料场生产作业时间为晚上19点至23点，存在夜间生产作业情况，产生噪声影响周边居民。	部分属实	加强监管，严格落实环保措施，减少对周边居民影响。	三家砂石料经营者已停止生产，正在自行拆除生产设备，处置生产原料及产品。	未办结	无
109	X3YN202406050059	大理州祥云县禾大村五里箐公墓占地272亩，下庄镇中山公墓占用林地183亩，违反《殡葬管理条例》“禁止在耕地、林地建造坟墓”的规定。	大理州	生态	1.经祥云县自然资源局核实，两处公墓未占用耕地建设。 2.祥城镇中心公墓（五里箐公墓）未经林业主管部门批准，在集体所有的商品林林地内建设公墓，非法占用林地4161m <sup>2</sup> （6.24亩），毁坏林木蓄积5m <sup>3</sup> 。 3.下庄镇中山公墓未经林业主管部门批准，在集体所有的商品林内建设公墓，非法占用林地1992m <sup>2</sup> （2.99亩）。	部分属实	下庄镇中山公墓按时限要求完成恢复植被和林业生产条件，依法办理2个公墓使用林地审批手续。	1.祥城镇中心公墓项目违法占用林地问题已被祥云县林业和草原局依法立案查处，并于2023年7月16日完成植被恢复异地造林及验收工作。 2.下庄镇中山公墓违法占用林地问题已被祥云县林业和草原局依法立案查处，罚款已缴纳，由于现地无恢复植被条件，申请异地植被恢复，计划2024年8月底前完成异地植被恢复工作。	未办结	无
110	X3YN202406050031	大理州祥云县下庄镇沙沟村106号旁10米处的伍姐猛犬园，犬吠噪声扰民严重，犬屎犬粪随意外排，散发臭味，滋生蚊虫，影响环境。	大理州	噪音,大气	1.该犬舍内多数是小型犬类，犬吠声音较小，持续时间短，但夜间会对周边居民休息产生一定的影响。 2.该犬舍属于封闭养殖，场所内每日进行清扫，每月用消毒水进行消杀，定期用石灰进行全面消杀。场所内异味较小，蝇蚊数量也较少，周边沟渠内均未发现粪污乱排乱放的问题。但粪便临时收集桶存放处彩钢瓦破裂，存在雨水冲刷外溢隐患。	部分属实	采取必要措施，降低因犬吠对周边居民的影响。做好动物粪便收集清理，避免对周边环境的影响。	加强监督管理，督促该经营户严格按照要求饲养犬类，做到规律投喂，避开周边居民休息时间，犬吠时时于干预制止，做好动物粪便、犬舍内及周边环境清理，确保动物粪污对周边环境不造成影响。	已办结	无
111	X3YN202406050030	大理州大理市区每晚21:00后有人在厨余垃圾桶回收地沟油，废渣、污水和垃圾去向成谜，存在污染隐患和食品安全隐患。	大理州	土壤	1.大理市餐厨垃圾均统一收运处理，产生的油脂用于生产生物柴油，产生的沼渣、沼液用于生产固体和液体有机肥料，沼气压缩提纯生产生物天然气用于环保型新能源车，不存在餐厨废渣、污水和垃圾去向成谜，污染隐患和食品安全隐患的问题。 2.走访了解，未发现餐饮经营户回收地沟油情况，但部分餐饮户为便于清运，将餐厨垃圾收集桶摆放至人行道或商铺门口，夜间有个别人翻掏餐厨垃圾收集桶的情况。	部分属实	加大对餐厨垃圾收集、运输、处理全过程监督管理，杜绝餐厨垃圾外流现象发生。	1.加强餐厨垃圾收运处理监管工作，建立全链条“日巡查”工作机制，强化夜间机动巡查保障工作。督促垃圾清运处置企业做到日产日清。 2.严厉打击私收滥运、“地沟油”回收等行为，彻底切断地沟油产业链，确保食品安全。 3.建立投诉举报渠道，形成规范、有序、卫生、安全的餐厨垃圾管理秩序。	已办结	无
112	X3YN202406050026	1.2017年依法关闭的14座非煤矿山没有实施生态修复，石头、黄土裸露。  2.该县8个乡镇实施高标准农田建设项目，但管理监管不到位，荒废土地较多，造成水土流失、粮食减产。	大理州	生态,水,大气,土壤	14座非煤矿山中6座已完成生态修复，1座正在实施生态修复，7座未实施生态修复。  1.弥渡县历来重视高标准农田建设工作，成立工作专班对各片区进行监督管理，各项目区乡镇成立工作专班具体负责群众协调和项目监督管理工作，项目区群众代表参与对项目的质量监督。 2.由于涉及地块、农户较多，农户碎田变整田分配工作量较大，部分田块未完成分配及工程施工扫尾造成未耕种。 3.弥渡县水务局对高标准农田建设项目规划、方案编制及建设情况进行水土保持监督检查，未发现水土流失情况。 4.通过实施的高标准农田改造提升建设项目，项目区耕地范围的荒滩地、坟地以及因长期旱涝导致荒置的耕地变成了优等田、高产田，增加了有效耕种面积800亩左右，有效稳定粮食增产、促进粮食品质提升，实现“优质高产”。	部分属实	对未实施生态修复的7座历史遗留矿山生态进行修复工作。  全面完成尚未耕种面积0.6364万亩的耕种。	未实施生态修复的7座矿山已列入长江重点生态区川滇生态屏障(大理州)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目清单，下一步将通过示范工程项目统筹开展修复治理，2026年12月30前完成。  2024年6月7日，弥渡县农业农村局印发《关于抓好高标准农田建设项目涉及区域完成建设地块尽快播种工作的通知》，要求各乡镇加快推进高标准农田施工进度，抢抓农作物播种时节，做到完工一片，耕种一片。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
112	X3YN202406050026	<p>3.各乡镇机动车修理厂废油、旧轮胎乱倒乱弃，污染环境。</p> <p>4.各大医院、诊所医疗废弃物收集、监管不到位。</p> <p>5.县城污水处理厂处理能力较低，技术不达标，处理后的水重金属、氨氮、总磷严重超标，被用于农业生产，危害人体健康。</p> <p>6.县政府在整改弥城镇收成农业公司占用基本农田种植柑橘导致耕地流失工作中，监管流于形式，虚假整改，导致3000多亩土地黄土裸露，水土流失严重。</p> <p>7.全县多数居民饮用水源（桂花箐、巴冲箐、大横箐、蒙化箐、彭家庄、栗树营水库）大肠菌群、氨氮、总磷超标，农场生活污水排入库区，垃圾杂物多，饮水不安全。</p>	大理州	生态,水,大气,土壤	<p>1.机动车修理厂（店）将废油集中收集储存，由有相关资质的企业进行回收，经对弥渡县全县8个乡镇进行调查核实，未发现废油乱倒乱弃的情况。</p> <p>2.废旧轮胎一般由修理厂（店）收集储存售卖，实地核查时未发现乱丢弃问题，但发现有7户存在旧轮胎等废旧物摆放不整齐的情况。</p> <p>1.弥渡县医疗机构严格按《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等相关法律法规，规范分类收集医疗废物，委托具备医疗废物处置资质机构集中处置，2017年起实现了辖区医疗机构医疗废物规范处置全覆盖。2024年6月6日，弥渡县卫生健康局牵头，成立11个工作组对全县范围内的所有医疗机构进行调查核实，未发现各医疗机构医疗废物收集不规范的问题。</p> <p>2.弥渡县已建立医疗机构废物专项整治工作联动机制，卫健、生态环境部门每年开展医疗废物管理联合检查。卫生监督所定期、不定期对医疗机构医疗废物处置管理情况开展监督检查。2024年6月6日，弥渡县卫生健康局组织开展自查，对具有履行监管医疗废物工作职责的医疗卫生机构开展督导，对全县范围内的医疗机构全覆盖检查，未发现监管不到位的问题。</p> <p>1.该污水处理厂设计日处理能力为1.2万吨，实际处理能力日均1.08万吨，处理能力能满足处理需求。</p> <p>2.该厂2024年3月因曝气设备及脱泥设备老化，出现出水水质未稳定达标排放情况，2024年5月通过设备更新改造，现已稳定达标运行。</p> <p>3.该厂处理达标排放的水经过排涝沟，汇入毗雄河，沿途部分被群众截流用于农业生产。2024年6月6日，对该厂出水水质进行检测，检测值优于《农田灌溉水质标准》，结合2022年至2023年监督性监测报告，不存在重金属、氨氮、总磷严重超标及危害人体健康的情况。</p> <p>1.弥城镇收成农业公司于2022年9月起租用位于弥城镇龙泉社区夹石洞村土地，用于建设弥渡县云南收成农业产业园项目。该项目实际使用土地面积931.23亩，其中耕地544.24亩（永久基本农田435.51亩）、其他农用地379.02亩、建设用地7.97亩。435.51亩永久基本农田种植了柑橘，现植株处于生长期。</p> <p>2.2024年6月6日，弥渡县自然资源局、水务局等相关部门对涉及问题区域进行实地核查，核查时涉及问题区域种植有农作物和柑橘，因处于农作物种植季节发现部分黄土裸露、未发现水土流失情况。</p> <p>1.根据生态环境部门近3年来对桂花箐、大横箐、彭家庄、蒙化箐水库的水质常规监测结果评价，4个水库的水质均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水质。</p> <p>2.大横箐水库、桂花箐水库保护区均建有生活污水处理站，生活污水经污水处理设施处理后引至库区外排放，未发现生活污水排入库区的情况。</p> <p>3.蒙化箐水库、彭家庄水库饮用水水源保护区划定方案正在报批，正在实施集中式饮用水水源地保护工程。2024年6月7日现场核查时，在彭家庄水库划定二级保护区内有农场外排生活污水的情况。</p> <p>4.2024年6月7日对桂花箐、大横箐、蒙化箐、彭家庄4个水库进行现场核查，发现天目山村山林中倾倒在生活垃圾，彭家庄水库及水库周边存在垃圾杂物多的情况。</p>	部分属实	<p>加强对机动车修理厂（店）的监督管理，规范废油收集储存和旧轮胎等废旧物规范收集堆放。</p> <p>加强全县医疗机构医疗废物收集、储存、转移监管工作，确保医疗废物收集储存规范、转移处置规范。</p> <p>加强弥渡县污水处理厂管理，确保污水处理达标排放。</p> <p>督促企业有序退出永久基本农田范围内的林果种植，恢复永久基本农田以粮食为主的种植用途；建立健全防止耕地“非粮化”问题长效机制。</p> <p>责令彭家庄水库划定二级保护区内外排生活污水的农场进行整改，杜绝生活污水排入库区。</p>	<p>2024年6月6日现场核查时，已督促7家修理厂（店）规范旧轮胎等废旧物的收集堆放，并将持续加强日常监督管理力度。</p> <p>持续加强医疗机构监管工作。</p> <p>持续加强弥渡县污水处理厂管理，确保污水处理达标排放。</p> <p>目前县自然资源局已向企业下达《责令改正自然资源违法行为通知书》，下一步将依法依规进行处置。</p> <p>1.2024年6月8日，生态环境部门向彭家庄水库拟划定二级保护区内外排生活污水的农场下发整改通知书，责令建设生活污水收集处理设施，将生活污水收集处理后回用项目区绿化；目前彭家庄水库拟划定二级保护区内外排生活污水的农场正按要求进行整改。</p> <p>2.弥渡县已对彭家庄水库及周边的垃圾杂物和天目山村山林中倾倒的生活垃圾进行清理。</p>	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
112	X3YN202406050026	8.长坡工业园区、海坝庄工业园区无环评手续，环保措施不配套，存在乱排乱放、监管缺失等现象。	大理州	生态、水、大气、土壤	1.弥渡产业园区长坡岭片区和海坝庄片区已办理环评手续。 2.园区配套建设有水、大气、噪声、固体废物环境保护设施和措施，长坡岭片区配套建设有1座污水处理厂，入驻的3家企业中自建有污水处理设施，园区污水处理设施满足处理需求；海坝庄片区5家企业自建有污水处理设施，处理后的中水均由企业回用，不向外排放。海坝庄片区因不具备引入新企业入驻条件，新的公共污水处理设施待后期企业引入再实施。产生的废气处理达标后排放，固体废物、危险废物均按要求进行处置，未发现乱排乱放的情况。 3.工业主管部门、生态环境部门、属地乡镇和园区管委会严格落实监督管理责任,不存在监管缺失的问题。	部分属实	加强产业园区企业监管，确保入园企业落实污染防治措施，污染物处理达标排放。	持续加强园区环境保护监管工作。	未办结	无
		9.新街镇大官庄、小官庄后山，弥城镇谷芹村大坡山、草坡山，德直乡油橄榄基地，直力镇阿洁大塘等地大坪树木被砍伐，违规改种果树，森林植被破坏严重。			1.弥渡县新街镇大官庄后山有3户村民违法毁环林地种植柑橘，小官庄后山不存在毁林种植果树问题。 2.2023年3月16日，经弥渡县林草局批准，史某某在大坡山、草坡山依法采伐桉树369亩，并按作业设计方案进行树种更换，在树种更换过程中，在树种更新过程中，涉嫌违法使用林地9.51亩。 3.弥渡县秀雅种植农民专业合作社徐某某在更新种植柑橘的过程中涉嫌毁环林地种植柑橘5.8亩。 4.有9户农户在阿洁大塘种植柑橘564.1亩，其中6户涉嫌毁环林地种植柑橘39亩。		加强森林资源保护管理，对涉嫌毁环林地（木）的违法行为进行立案查处并整改到位。	1.对大官庄后山3户违法毁环林地种植柑橘村民已依法立案查处，目前已结案1件，其余2件正在办理中。 2.2024年6月7日，弥渡县林草局对在大坡山、草坡山涉嫌违法使用林地的史某某进行立案调查，未结案。 3.2024年5月29日，弥渡县林草局对涉嫌毁环林地的秀雅种植农民专业合作社徐某某进行立案查处，未结案。 4.2024年6月8日，弥渡县林草局在阿洁大塘涉嫌毁环林地种植柑橘的6户农户进行立案查处，未结案。		
		10.直力镇毗雄河水体黑臭，集镇污水收集处理设施不达标，一直闲置。			1.根据生态环境部门2024年1-5月水质监测情况，毗雄河1-5月均值达II类水质，无发黑发臭情况。2024年6月7日，对毗雄河2个断面进行现场水质采样检测，检测结果表明未达到黑臭水体判定标准。 2.直力集镇污水收集处理设施为污水处理站及收集管网，目前已完成污水收集管网工程建设，污水处理站正在建设，尚未投入使用，存在集镇污水收集处理设施不达标情况，不存在闲置问题。		完成直力集镇污水收集处理设施项目建设并投入使用。	目前，弥渡县已投入资金335万元，建设直力集镇污水处理站、提水泵站和生活污水收集管网，项目正在推进中。		
		11.弥城镇毗江路违规占用永久基本农田建设水泥房，严重损害政府公信力，群众意见大。			1.经查询《关于弥渡县弥城镇等8个乡镇土地利用总体规划调整完善成果的批复（2015—2020年）》（大政复〔2017〕83号），毗江路沿线两侧无基本农田；根据弥渡县“三区三线”划定成果，弥城镇毗江路沿线两侧建筑物均位于城镇开发边界范围内，与永久基本农田保护范围不重叠，违规占用永久基本农田建设水泥房问题不属实。 2.目前毗江路沿线两侧有2020年7月3日前形成的存量违法建筑129宗，2020年7月3日后无新增违法建筑。2021年至今弥渡县持续加强该区域规划建设管控，先后依法拆除毗江路沿线两侧违法违规建筑5宗。		结合国土空间规划和县城控制性规划编制，制定129宗存量违法建筑分类处置方案，消化存量。持续加强毗江路沿线规划建设管控，保持对违法违规建设行为整治的高压态势。	根据巡查发现和群众举报，依法依规拆除影响市政道路规划执行的违建建筑2宗、违反规划未批先建违法建筑3宗。后续将对剩余违建问题进行分类处置。		
		12.寅街镇石材加工厂（老214国道旁）无环保措施，噪声、粉尘污染突出。			1.该石材加工厂配套建设了公共排污沟渠和污水沉淀池等设施，在石材加工厂公路沿线架设了550米隔音围挡进行隔音降噪。入驻石材加工户配备有雾炮机、淋水桥锯机、淋水雕刻机等湿法作业设备，配套建设作业区内的排污沟渠和污水沉淀池等环保设施。 2.现场发现，厂区内排污沟渠排水不畅、沉淀池未及时清掏，现有降尘设备使用不规范、效果不明显。加工户在作业时厂区内有噪声，部分石材加工户使用角磨机作业时未落实降尘措施，作业区域内有粉尘。		采取有力防治措施对存在问题进行整改，按照分类标准对石材加工厂噪声和粉尘进行分类处置。	1.已督促加工户对淤堵的排水沟渠及沉淀池进行清理，规范石材堆放，清理地面粉尘及废弃石渣。 2.要求加工户开启雾炮机降尘、进行湿法作业，在指定区域内进行成品、半成品加工，指导加工户采购使用合规、降尘效果更佳的设备；继续在石材加工厂旁214国道沿线架设隔音围挡及加工户场地之间安装隔音挡板，在加工厂公共区域加装喷淋设施。		
		13.直力镇水田村村委会哨上村停产的采石采砂场没有进行矿山生态修复，生态环境差，安全风险大。			该石厂2015年9月23日非煤矿山转型升级时予以保留，列入《弥渡县普通建筑用砂石土矿转型升级实施方案》进行改造升级。该矿山原矿业权人在矿区周边开展过植树、撒草籽等绿植工作，但未严格落实“边生产、边恢复”的矿山生态修复治理要求。		加快石厂矿山改造升级和出让工作，强化日常巡查监管，落实“边生产、边恢复”要求。	1.按弥渡县人民政府2021年3月18日批准的《弥渡县普通建筑用砂石土矿转型升级实施方案》，将加快石厂矿山改造升级和出让工作。 2.强化日常巡查监管，落实“边生产、边恢复”要求。		

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
112	X3YN202406050026	14.弥城镇谷芹村至巍山县的巍弥路边杨永进骨粉加工厂建在居民区上风口，环评审批违规，大量臭气严重影响周边群众生活。	大理州	生态、水、大气、土壤	1.该厂环境影响评价手续依法依规进行，不存在违规审批情况。 2.该厂下风向及侧下风向居民区有3个村，根据该厂委托第三方检测机构排放废气监测结果，有组织恶臭、无组织恶臭排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》限值要求。 3.2024年6月7日，生态环境部门委托检测机构对该厂有组织废气、无组织废气进行执法监测，结果显示，有组织废气排放达标；无组织废气、臭气浓度超标。	部分属实	对弥渡顺成骨制品厂超标排放大气污染物问题依法依规查处，督促企业整改到位，污染物达标排放。	2024年6月8日，生态环境部门对该公司环境违法行为进行立案调查。	未办结	无
		15.弥渡县种植大蒜、烤烟面积大，农田尾水和群众生产生活污水、养殖污水排入毗雄河，造成毗雄河红岩、新街、弥城、寅街、苴力段垃圾、漂浮物多，水体发黑发臭。			1.弥渡县种植大蒜、烤烟面积大，农田尾水、部分群众生产生活污水、养殖污水排入毗雄河。 2.红岩镇、新街镇集镇及毗雄河沿线村庄污水通过管网收集进入县城污水处理厂进行处理，群众生产生活污水、养殖污水均经过处理后大部分回收利用、少量汇入毗雄河。 3.2024年6月7日，现场核查发现毗雄河内零星漂浮少量生活垃圾。 4.2024年6月7日，实地核查时，毗雄河上段断流，下段水体虽呈微黄色，但可见底。通过对毗雄河登鳌桥、河东大桥、苴力卫生院、苴力新桥4个断面进行现场水质采样检测，检测结果显示，4个断面的水质指标均达不到黑臭水体判定标准。		采取综合整治措施，调整农业种植结构，推进农业面源污染治理，持续改善毗雄河水体水环境质量。	1.加快弥渡县寅街镇农村人居环境整治项目实施，在东风下邑村、寅街小邑村、河东巧邑村三个入河口点位进行污水收集治理，对沿线水渠闸门进行修缮，将处理后的水回收用于周边农田和绿化灌溉，改善毗雄河水质。 2.加快建设苴力集镇污水处理站、提水泵站，将苴力集镇污水集中收集处理后提至南干渠，作为苴力干旱缺水地区农业生产用水。加快集镇生活污水收集管网工程建设，已完成污水一体化处理设备采购，正在开展土建和集镇生活污水收集管网工程。 3.加大现有污水管网巡查管护力度。对红岩镇、新街镇集镇至污水处理厂的主干管等已建成管网进行全面排查，处理错接乱接点5处，主干管倒虹吸2处，修复主干管2处，检查清除污水井杂物150余处。 4.在全县范围开展“河长清河”专项行动。已完成对毗雄河全面清理，共清理垃圾漂浮物10余吨。		
		16.县发展集团管理的农贸市场垃圾收集处理不规范，污水直排沟渠，污染环境，环保竣工验收作假。			1.弥渡县发展集团管理的粮食综合市场、文笔农贸市场均配备有保洁员，按照每日2次频率开展保洁。现场检查发现两家市场地面清扫保洁不及时、垃圾房的垃圾清运不及时、垃圾桶旁边有外溢和泼洒垃圾等问题。 2.两家市场提升改造中，已按要求设计建设排污系统，产生的生活污水从市场内排污管网（沟渠）流入市政管网，进入污水处理厂集中处理，未造成环境污染。 3.综合市场升级改造项目选址不在项目类别规定的环境敏感区，无需办理环评手续，不存在环保竣工验收作假的问题。		对县发展集团有限公司管理的农贸市场加强监督管理，确保农贸市场垃圾收集处理规范达标。	按照城市生活垃圾收集、清运、处理的要求，正在增加人员配备。下一步，加强市场的日常保洁和巡查管理，规范做好农贸市场垃圾收集处理工作。		
		17.县发展集团在杨尖山、苴力镇青石湾矿山生态修复中违规超挖土石方，造成矿山生态严重破坏。			1.根据监测核实情况，存在实地高程与设计方案高程存在误差的情况，不存在超越批准修复范围开挖的情况。 2.2024年4月28日，两个项目已按实际高程进行设计变更，由弥渡县自然资源局委托第三方单位进行实际开挖范围和开挖量的核实，未出现违规超挖土石方的情况。 3.目前项目的降坡削坡造台工作已全面完成，按计划推进挂网、喷浆、植绿等工作，不存在矿山生态严重破坏问题。		加快推进两个矿山的生态修复工作。	加快两个矿山生态修复工作。		
18.乡镇垃圾收集处理不规范，密祉镇、牛街垃圾处理厂管护不到位。	1.弥渡县8个乡镇有6个乡镇已实现垃圾收集处理市场化运作，生活垃圾进入第三方公司进行无害化处置。德苴乡、牛街乡两个边远山区乡建设小型垃圾焚烧炉，实现垃圾处理设施全覆盖，就近就地焚烧处理。 2.密祉镇、牛街乡无垃圾处理厂，密祉镇垃圾临时堆放点垃圾清运不及时，未能做到日产日清；牛街乡集镇建设有一座日处理量约为1吨的小型垃圾焚烧站，因日处理能力低，加之设备老化，现处理能力无法满足牛街乡集镇日常垃圾处理需求，其他村共33个小型焚烧炉正常进行垃圾处置。	规范乡镇垃圾收集处理，密祉镇、牛街乡垃圾处理厂管护不到位问题按整改方案要求按时完成整改。	1.完善垃圾收集处理管理制度，加强与市场化运营方合作，完善垃圾收集处理台账，实现垃圾收集处理规范化。 2.取缔密祉镇垃圾临时堆放点，将密祉镇垃圾临时堆放点遗存垃圾规范运送进行无害化处置。 3.牛街乡与第三方环卫企业签订垃圾收运市场化运作协议，将牛街乡集镇的生活垃圾收集后统一规范收集转运处置。							

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
113	X3YN202406050023	大理州大理市银桥镇双阳村的大理石加工展销基地从2006年开始堆积大量沙石、建筑垃圾、弃土等，扬尘、污水、生产噪声等影响周边居民，双鸳溪污染严重。	大理州	土壤、水、噪音	1.经排查，大理市银桥镇双阳村展销基地内共有17户石材加工户和3户砂石料堆放点，无建筑垃圾、弃土堆放情况。砂石料户场区露天堆放易产生扬尘的物料，存在扬尘污染隐患。 2.17户石材加工户均建有沉淀池，生产废水全部接入沉淀池后进行回用，沉淀池有防渗漏措施，并对沉渣进行定期清掏；有2户经营户在场区内生活，生活污水进入截污管网，无污水直排问题。 3.石材加工户在加工过程中采用滴水喷淋，主要进行湿式切割、打磨作业，石材加工过程中产生的粉尘和噪音对周边居民有一定影响。 4.经调查核实，2023年双鸳溪水质为II类水质，2024年1-5月河道断流，不存在污染严重情况。	部分属实	持续开展银桥镇双阳村石材加工行业整治，确保生产废水规范收集处理，强化扬尘噪音治理措施，减少对周边居民影响。	1.要求石材加工户、砂石料经营户加强洒水降尘，避免扬尘污染；严格控制生产时间，落实了12时至14时、22时至次日6时禁止生产等措施，减少噪音对周边居民的影响。 2.加强场区洒水降尘，对场区内易产生扬尘物料进行了覆盖，砂石料日常管理及销售过程中严格落实降尘措施。	已办结	无
114	X3YN202406050020	前期曾反映大理州祥云县阳光城小区步行街一商铺长期占用公共区域经营露天酒吧噪音扰民问题，但违规占用公共道路夜间噪音扰民问题依然突出。	大理州	噪音	1.6月6日，对该区域进行现场检查，该咖啡店已按照前期要求进行了整改，不再占用公共道路，但发现在店铺门口摆放休闲椅乘凉，可能产生喧哗、声音大导致扰民的情况。 2.经对楼上和旁边住户进行了实地走访和电话了解，被访户表示未听见该咖啡店明显噪音。	部分属实	加强巡查监管，引导祥云赛事咖啡店经营者合法合规经营，杜绝占用公共道路违规行为，消除夜间噪音扰民问题。	1.加强对该咖啡店所在区域的巡查，督促店主要依法依规经营，采取调低音响设备音量、劝导消费者控制声音等措施降音降噪，控制声音不要喧哗吵闹，减少夜间扰民行为，店主已按要求完成整改。 2.加大对阳光城步行街的常态化巡查力度，持续巩固整改成效。	已办结	无
115	X3YN202406050011	大理州大理经济技术开发区满江街道珠海社区天使小区一楼餐饮店、烧烤店油烟污染严重，共有墙体私搭油烟管道存在污染与安全双重隐患。	大理州	生态、大气	1.该小区一楼涉及餐饮油烟的经营户共有4家正常营业，均已安装了油烟净化器，配备了饮食业油烟净化烧烤车，其中2家已设置了专用烟道。现场检查时，没有发现大量油烟污染情况，但存在油烟净化烧烤车不正常使用和未定期维护情况，导致油烟未能完全处理，对周边居民有一定影响。 2.安装的4根餐饮油烟管道是为解决小区一楼油烟污染于2021年设置的环保设施，根据《云南省违法建筑处置规定》规定，油烟管道不属于违建范畴，不属于私搭乱建，现场检查未发现安全隐患。	部分属实	规范油烟治理设施及烧烤作业，加强油烟净化器清洗维护，确保油烟净化设施正常使用，避免影响周边居民。	1.2024年6月7日，对4家餐饮经营户下发了整改通知书。 2.要求设置专用烟道的小吃店将油烟净化烧烤车移至厨房内油烟收集罩下进行烧烤作业，经油烟净化器处理后，再经油烟管道排放至屋顶，同时加强油烟净化装置和管道的定期清洗和维护，确保正常使用。 3.要求未设置专用烟道的餐饮小吃店规范设置烟道，未完成整改前严禁随意排烟。	未办结	无
116	D3YN202406050035	大理州大理市1958文化创意园区（原华兴纺织厂）酒吧噪声扰民，本轮督察反映后，酒吧噪声有所降低，近几天赤道酒吧及屋顶酒馆噪声扰民情况反弹（22点至凌晨2点）。	大理州	噪音	2024年6月6日夜間，对两家酒吧进行了噪音检测，均存在噪音超标问题，影响周边居民。	属实	加强华纺1958文化创意园区监管，督促赤道酒吧和屋顶酒馆规范营业行为，全力改善该区域夜间噪音扰民问题。	1.2024年6月6日，大理市公安机关、市场监管和生态环境部门对大理华纺1958园区及赤道酒吧和屋顶酒馆进行集中约谈，督察采取措施整改。 2.督促屋顶酒馆将正门口的隔音帘加宽、加厚，以减少内部场所噪声向外排放，对旁边风机进行隔音降噪处理或更换静音型风机。 3.督促赤道酒吧将正门口处安装加厚、加宽的隔音帘，以减少内部场所噪声向外排放，使用隔音材料将北侧侧出口门做封闭隔音处理。	未办结	无
117	D3YN202406050032	大理州大理市双廊镇五星村羊石洞组后山的树木被大量砍伐后建设约4000亩的光伏发电项目，破坏生态。	大理州	生态	1.该区域林木为柿坪里光伏电站项目建设砍伐，该项目在实施前经相关部门审批，已办理项目临时使用林地手续及采伐许可证。 2.经实地核实，项目实施过程中仅对临时使用林地范围内的部分林木进行采伐，对桩基础无法避让的灌木进行了局部清理，符合相关要求，同时项目业主编制有《柿坪里光伏电站项目施工临时用地临时占用林地恢复林业生产条件和植被恢复实施方案》，项目完成之后将按方案进行植被恢复。	部分属实	加强大理市柿坪里光伏电站项目监管，依法依规开展项目建设，杜绝发生破坏生态环境行为。	1.加强该光伏项目监管，督促严格按照专家审查通过的施工方案组织施工，同步落实环保治理措施，尽量减少施工过程中对周边村民生产生活影响。 2.做好项目周边村民宣传解释疏导工作，争取村民对项目建设的支	已办结	无



序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
118	D3YN202406050016	大理州大理市下关街道泰安社区滇西商务中心临时菜市场污水乱排，环境脏乱差，影响小区居民生活。	大理州	水	1.该市场所有污水均进入污水管网，未发现污水直排的情况。 2.在蔬菜销售区域部分路段地面潮湿有明显水迹，在鱼类销售区域有路面积水情况，对周边居民住户生活造成了一定影响。	部分属实	加强日常巡查、检查，加强环境卫生保洁清扫，减少对周边居民影响。	1.督促物业公司在鱼类销售区设置围挡，严防鱼池水外溢；对路面积水及时进行清理。 2.加大清扫保洁力度，强化对商户经营行为管理和引导，督促经营户自行做好废弃垃圾的收集和管理。 3.要求活禽交易区域凌晨04:00后再行卸货，卸货时在地面铺设彩条布、帆布等方式收集禽类粪便，交易结束后及时进行冲洗处置，切实减少异味对周边居民的影响。	未办结	无
119	D3YN202406050008	大理州大理市大理古城北门旁兴诚屠宰场排污许可证过期，存在环境污染问题。	大理州	水	1.大理市兴诚生猪屠宰场排污许可证2023年1月16日到期，该企业2023年1月12日在全国排污许可证管理信息平台提交延续申请。经生态环境部门现场核查，该企业提交的延续申请材料不符合排污许可证(延续)条件，根据法律法规，依法注销了该企业排污许可证。 2.前期，曾有群众反映该企业环境污染问题，大理市相关部门责令企业进行了整改，采取相关措施降低噪声，对粪便及时转运清理，采购了喷淋除臭设备及及时喷洒除味，有效减少了厂区异味。经查阅该厂2024年1至4月委托有资质的第三方检测报告，未发现噪声、废气超标情况。	部分属实	督促屠宰厂尽快完善相关手续，依法依规开展生产经营活动。	1.针对该厂排污许可证过期问题，生态环境部门已依法依规开展调查处理，督促其依法完善相关手续。 2.加强兴诚屠宰场监管，督促其落实生态环境保护主体责任，严格落实环保措施，加强厂区环境管理。	未办结	无
120	D3YN202406050006	大理州大理经开区平安路大华锦绣华城1期中国铁塔信号塔距离居民区约14米，辐射对居民健康有影响。	大理州	辐射	1.该信号塔位于大华锦绣华城1期外围公共道路旁，距小区最近的居民楼位置约14米。 2.2024年5月25日，中国移动大理分公司委托第三方机构对该站点周边辐射进行了监测，监测结果显示均未超过《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)公众曝露控制限值，不存在辐射影响严重的问题。	部分属实	1.加强电磁辐射环境监测和监管。 2.加强与邻近小区群众的沟通，加大电磁辐射有关科普知识宣传和信息公开力度。	加强电磁辐射环境监测和监管；加强与邻近小区群众的沟通，加大电磁辐射有关科普知识宣传和信息公开力度。	已办结	无
121	X3YN202406050005	德宏州瑞丽市畹町镇丰源砂场虽然开展了生态恢复，但高密度种植的林木大面积死亡，生态环境反而被严重破坏。	德宏州	生态	1.该砂石场属闭矿生态修复矿山，I号、II号露天采场已开展植被恢复。经现场查看，因地表土壤肥力、水分不足及管护不到位等原因，I号露天采场有部分林木出现死亡、干枯，但未出现大面积死亡的情况；II号露天采场林木草长势较茂盛，没有发现死亡。 2.经过植被生态恢复后，现状矿山底部平缓区域地质环境已经得到明显的改观，虽然I号露天采场部分人工种植林木出现死亡、干枯，但草、藤植被生长良好，整体裸露的地表已基本被植被覆盖，水土流失得到有效防治，生态修复达到预期目标，砂石场周边生态环境良好，没有被严重破坏的情况。	部分属实	对I号露天采场部分死亡、干枯的林木进行补植补造，加强管理，确保林木成活率。	1.已完成对矿区内枯死林木的补植补造，共计补植150株千果榄仁、铁刀木等树木。 2.对未完全枯死的80株林木，进行修枝维护，并采取追加施肥、松土等抚育管护措施，确保苗木成活率。	已办结	无
122	X3YN202406050042	德宏州芒市盛博德宏文化旅游开发有限责任公司在芒市大河轩岗河交口至芒里电站库区（一期）特许经营水域内，肆意非法捕捞原有鱼类，严重破坏生物多样性。	德宏州	生态	1.经核查，该公司在芒里电站库区许可经营水域捕捞的鱼类是公司前期投放养殖的鲢鳙鱼，捕鱼行为是按计划开展的捕捞作业，已向芒市农业农村局报备，符合有关规定。 2.该公司共捕捞鱼类22352公斤（其中：花鲢12405公斤、白鲢9947公斤），均为该公司投放养殖的鲢鳙鱼，没有发现捕捞其它原有土著鱼类，不存在肆意非法捕捞原有鱼类及严重破坏生物多样性的行为。	部分属实	规范养殖，合理捕捞，确保芒市大河芒里电站特许经营权流域范围内的生物多样性和生态环境不受影响。	1.芒市相关职能部门加强对库区养殖及捕鱼作业行为监管，督促养殖企业严格履行合同义务，按照规定在许可范围内开展养殖和捕鱼作业，杜绝违法违规养殖及捕捞鱼类。 2.加大法律法规宣传，提高库区周边群众、库区养殖企业守法意识。	已办结	无
123	D3YN202406050020	德宏州芒市丙午街26号路段生活污水漫流，异味严重。	德宏州	大气、水	举报人反映的“德宏州芒市丙午街26号路段”属于芒市为民农贸市场有限公司为民农贸市场农民自产自销区的巷道，雨水排水沟在巷道中间。经现场查看，无生活污水漫流情况，因部分雨水沟铺设的盖板损坏，摊贩及经营户从盖板破损处倒入的洗菜水、垃圾、食物残渣等，在雨水沟堵塞发酵并散发异味。	部分属实	完成雨水沟清理及疏通，修补破损盖板、路面，消除异味影响。	芒市为民农贸市场开办方已完成雨水排水沟内淤泥、垃圾、杂物的清理和疏通，正在修补雨水沟盖板和路面，预计2024年6月30日前完成。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
124	X3YN202406050039	丽江市古城区大研街道文智村存在向河道直排污水现象，天热时水体发臭。	丽江市	水	古城区金山北路古城区救灾应急物资储备库对面排污管网有1处堵塞，导致污水从道路西侧排污预留口直排至农田灌溉沟渠，由于污水直排，加之天气炎热，现场散发出水体发臭味道。	属实	及时疏通污水管网，开展沟渠环境卫生整治，消除异味，并加大对辖区管网的排查力度，举一反三，杜绝类似情况再次发生。	1.工作组对文智社区13个居民小组污水直排问题进行全面排查。 2.古城区大研街道办事处于6月6日下午立即疏通金山北路排污管道，确保污水管网畅通，污水直排现象已立行立改。 3.已将排入灌沟的污水抽回排污管，对灌溉沟渠进行清理，臭味已消除，并对预留井破损部分进行修复。 4.进一步加大宣传和管网排查力度，并对周边群众开展了满意度调查。	已办结	无
125	X3YN202406050013	丽江市永胜县永北镇灵源村委会谭家坪村19号，投诉人家中庄稼地及基本农田于2022年8月8日被强行推平，并用绿色遮阴网遮掩，破坏农田生态。	丽江市	生态	1.永胜县文化教育园区建设项目农用地转用及土地征收工作合法合规，分别于2016年12月和2018年2月获得云南省国土资源厅的批复。 2.永胜县人民政府于2016年5月，下发了《关于教育文化园区严禁种植大春作物的通告》，严禁农户在土地上种植农作物。灵源村一户人家未按照要求在土地上种植玉米、蚕豆等农作物。经反复劝阻无效，永胜县永北镇政府向该农户下发了《关于限期清除地面附作物的告知书》，要求按期自行清除。因迟迟未清除，经镇党组会议研究决定，对该户地面作物进行强制清除。	不属实	落实领导包案责任，进一步强化政策解释、思想疏导工作，促进信访人思想转变。	永胜县永北镇政府持续进行对周边群众的思想疏导工作，争取得到周边群众的理解和认可。	已办结	无
126	D3YN202406050041	丽江市永胜县永北镇东大街格瑞特大酒店负一楼哥斯拉KTV19点至凌晨2点噪声扰民严重。	丽江市	噪音	1.根据该KTV营业日志及场所视频监控记录显示，该场所19点至凌晨2点确有经营行为，但未发现其在禁止营业时间段内营业的行为。 2.2024年4月30日，永胜县文旅局已收到关于该场所噪音扰民的举报件，永胜县文化和旅游局下达的责令改正通知书1份（（永胜）文综改字（2024）02号），整改时限为2024年6月30日。 3.工作人员走访了周边商户及住户并开展了问卷调查，商户表示KTV产生的声音对其经营没有造成影响，15户住户中有13户表示对生活有影响，2户表示对生活无影响。	部分属实	强化企业经营主体的环保责任意识，全面落实噪音污染防治的主体责任，最大限度降低场所经营产生的声音，最大限度消除场所经营产生的声音对周边居民生活及健康的影响。	永胜县于6月6日共同对永胜哥斯拉娱乐有限责任公司法人进行约谈，明确经营单位噪音污染防治的主体责任，要求严格按照相关规定和要求落实场内巡查制度，要结合企业实际采取必要措施最大限度降低经营过程中产生的声音，确保声音不会对周边群众的生活和健康产生影响。	阶段性办结	无
127	D3YN202406050024	丽江市玉龙县九河乡香格里拉村雄古工业园区泽维制药厂排放刺激性废气，园区西面靠近金沙江方向可见金沙江水体浑浊，疑似偷排。	丽江市	大气、水	1.执法人员现场比对公司开展的自行监测报告，各排放口的监测数据均达到排放标准。2024年6月6日，丽江市生态环境局玉龙分局委托云南精科环境监测有限公司对云南泽维制药有限公司各废气排放点位进行了取样监测，检测结果符合排放标准。 2.云南泽维制药有限公司建设了完备的污水处理设施，污水经处理达到排放限值标准后，排至园区污水处理厂作进一步处理，废水处理达标率100%。 3.云南泽维制药有限公司污水处理站、雄古园区污水处理厂均安装有COD、pH、氨氮、总氮、总磷等污染源自动监控设备，监测数据同步上传至云南省污染源自动监控系统 and 重点排污单位自动监控与基础数据库系统（国家平台），实现了对废水处理及排放的严格把控。 4.经现场核查，未发现云南泽维制药有限公司和雄古工业园区污水处理厂有偷排行为。鉴于近期玉龙县境内降水量大，5月27日至6月6日降水量累计达20.5毫米，受降水影响金沙江（玉龙段）水体普遍浑浊，与园区及园区企业无直接联系。	不属实	督促企业认真履行生态环境保护主体责任，切实保护生态环境；积极回应群众关切，打消群众疑虑。	1.玉龙县通过调阅资料、实地检查等方式对举报问题进行核实，确定举报问题不属实。 2.强化监管，督促企业认真履行生态环境保护主体责任，切实保护生态环境。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
128	X3YN202406050054	怒江州兰坪县泚江河两岸的打沙制砖厂、小作坊占用河道并随意倾倒垃圾，生产过程中产生粉尘、噪声污染。	怒江州	大气、水、噪音	1.兰坪县泚江河沿岸有9家砂石料加工、机械制砖、个体工商户及小作坊制砖制砂企业，均办理营业执照。现场核实兰坪县泚江河沿岸存在的9家制砖制砂企业存在河岸附近存放物料及成品杂乱问题。2024年5月29日，兰坪县林草部门对兰坪天峰工贸有限公司立案查处。 2.兰坪县泚江河沿岸存有9家制砖制砂企业存在粉尘、扬尘等污染物无组织排放、减震降噪等污染防治设施不完善，日常生产过程中的确存在影响周边居民生活。	基本属实	1.推动泚江河沿岸“散乱污”的砂石料加工、机械制砖民营企业、个体工商户及小作坊排查整治工作，对纳入“散乱污”企业清单建档立卡、实施整治。 2.依据企业和所在地具体情况分别采取搬迁改造提升、原地改造提升和关停取缔等整治措施分类处置，消除影响周边环境的问题。 3.强化部门监管职责、建立长效机制、强化社会监督等措施，巩固“散乱污”整治工作成果。	1.与云南15个省农村集体经营性建设用地入市试点县工作协同推进。兰坪县人民政府将制砖制砂厂选址纳入金顶街道金凤村委会、金顶街道箐门村委会村庄规划编制工作。目前已完成农村集体经营性建设用地入市方案、企业安置用地选址和村庄规划和农村集体经营性建设用地供地方案的编制。 2.针对性制定整改工作方案，将于2024年12月31前完成制砖制砂企业的关闭、拆迁工作，彻底解决兰坪县制砖制砂企业“散乱污”问题。 3.2024年6月2日，对9家涉事企业下发整改通知，要求其采取有效防扬尘措施，定期检修维护污染防治设施，最大限度减少对周边居民的影响。	阶段性办结	无
129	X3YN202406050079	迪庆州维西县永春乡美光村美念布、保和镇腊八底等海拔3000米的草场被毁草开荒，被破坏的草场无法耕种，沙化严重，尘土满天，生态被严重破坏。	迪庆州	生态	1.迪庆州维西县永春乡美光村美念布海拔3000米的草场经初步核查，美念布区域存在疑似开挖地块，面积138.61亩。经审查核减面积25.65亩，疑似违法面积112.96亩，其中：维西县耕地占补平衡项目开工毁草地面积29.48亩，百姓自主开挖图斑面积83.48亩。 2.迪庆州维西县保和镇腊八底海拔3000米的草场在实施土地平整项目过程中，施工方越界开挖草地8.14亩。	部分属实	恢复被损毁草地，提升林草湿资源管理水平。	1.县自然资源部门针对因工程措施造成的草地毁损地块，分类处置，以自然恢复为主，人工干预为辅对损毁草地植被进行补植补种。目前已采购草籽350kg，对自然恢复情况较差的地块进行人工干预补植补种，计划于6月12日前完成补植补种29.48亩。 2.截至6月8日，涉及问题图斑保和镇腊八底村白岩子项目点，面积8.14亩，地形地貌已基本恢复原状，并完成牧草补植补种工作，已取得阶段性整改成效。	阶段性办结	无
130	X3YN202406050051	迪庆州香格里拉市格咱乡翁土村上组有一砂石场，在无采矿证和环评等相关手续下违法生产35年，对村民用水、草场、房屋、公路等造成严重破坏和污染，多次举报仅被短暂关停。	迪庆州	生态	1.砂石厂为香格里拉市鑫业砂石骨料有限公司，核查时，处于停业状态。 2.主要开展砂石料堆放及加工，不需办理采矿证。 3.经核查未取得环评手续，未办理用地手续，现场未采取抑尘措施。	部分属实	1.对发现的违法行为依法进行查处，督促企业恢复土地原貌。 2.强化日常监督管理，加大巡查力度，确保整治问题不反弹。	1.对发现的违法行为依法进行立案处理。 2.督促企业做好降尘措施、减少对周边环境的影响。	阶段性办结	无
131	X3YN202406050041	迪庆州维西县保和镇拉河柱村固体废弃物垃圾填埋场附近的拌合站涉嫌污染环境。	迪庆州	水	1.厂区雨污分流不完善，生产废水、罐车冲洗废水及厂区初期雨水未规范收集循环利用。 2.部分生产废水未经处理积存于砂石分离机沉淀池后方空地。 3.部分生产废水和罐车冲洗废水，经未采取有效防渗漏措施的土质沟渠输送至厂区外的土坑中。	基本属实	1.对存在涉嫌违法行为依法依规进行查处。 2.加强对企业的监督及法律法规宣传教育，督促企业合法生产。	1.下达责令整改通知书要求企业对存在的环境问题进行整改。 2.对存在环境违法行为进行查处。 3.企业已停产，正在按要求进行整改。	未办结	无
132	D3YN202406050046	迪庆州香格里拉市三坝乡白地村岔路口顺鑫养殖农民专业合作社养殖400只猪，距离村民最近只有10米，异味和蚊虫严重影响周围居民。	迪庆州	水	1.顺鑫养殖场目前存栏生猪48头。 2.顺鑫养殖场周边有居民4户，异味及蚊虫对周边农户有影响，天气炎热时有所加重。 3.养殖场建有相应的粪污处理设施设备，没有直排现象，未取得环评手续。	部分属实	1.加强卫生清扫、消毒、除味、防污，减少对周边群众的影响。 2.强化指导及日常监管，提升畜禽养殖及废弃物综合利用率。	1.对沼液池未密封的部分加盖密封。 2.要求做好场区环境卫生，常清洗常消毒减少对周边环境的影响。 3.6月12日已完成环境影响评价登记备案。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
133	X3YN202406050070	临沧市临翔区华旭小区内部改建的市政道路导致小区内车流量骤增，产生大量噪声，影响小区住户休息。	临沧市	噪声	临翔区华旭小区周边均为市政道路，车辆通行期间会产生一定的噪声。经项目改造并更换小区出入口门禁道闸后，小区内车辆明显减少，不存在“小区内车流量骤增，产生大量噪声严重扰民”情况。	部分属实	加强车辆管控，降低噪音。	1.临翔区于2024年5月27日，对华旭小区北边道路开展了交通噪声监测，监测结果为：道路监测点昼间62.1dB（A），夜间57.2dB（A）；敏感点昼间55.3dB（A），夜间51.8dB（A）。根据“道路交通噪声强度等级划分”标准，该路段昼间、夜间道路交通噪声强度等级为一级，评价为“好”。 2.公安部门进一步加强货车入城时间及行驶区域的管控，加大对大排量摩托车夜间管控力度，减少噪音。	已办结	无
134	X3YN202406050061	临沧市沧源县沧源金阳建材实业有限公司在勐董镇帕良村四组灰岩矿采矿区涉嫌盗伐滥伐林木、破坏林地；2019年被注销采矿权但至今仍在开采，严重破坏生态环境。在检查前，该企业紧急拆除撤离采矿设备，破坏采矿区对面山林取土覆盖采矿区，用于掩盖盗采及破坏林地行为。	临沧市	生态	1.该企业2013年9月9日取得的采矿权范围和2018年10月25日沧源自治县人民政府批复同意设置的临时采石场范围均不涉及林地，无需办理林地手续。2020年7月25日沧源自治县人民政府批复同意临时采石场延期开采范围涉及临时占用林地，该企业于2021年3月24日获得沧源自治县林业和草原局准予行政许可决定书（沧林林政许准〔2021〕01号），批准使用林地3.2685亩，占用期限24个月；2021年3月26日获得林木采伐许可证（沧源佤族自治县采字〔2021〕239号）。不存在违法使用林地、滥伐林木的行为。 2.一是该企业于2013年6月27日获得沧源县帕良四组灰岩矿采矿权，2013年9月9日取得采矿许可证，有效期限：2013年9月9日至2018年9月9日，期间因采矿范围变更，采矿权有效期限随之变更为2014年6月24日至2018年8月24日。采矿权到期后，该企业停止开采。二是2018年10月25日，根据《沧源佤族自治县人民政府关于同意在勐董镇帕良四组设置临时采石场的批复》（沧政复〔2018〕224号），同意设置临时采石场并交由沧源金阳建材实业有限公司继续开采建筑石料，指定用于沧源自治县白塔路市政道路建设，期限为：2018年10月25日至2019年8月31日。到期后，沧源自治县人民政府关闭临时采石场，该企业第二次停止开采。三是2020年7月25日，根据《沧源佤族自治县人民政府关于同意沧源金阳建材实业有限公司临时采石场延期开采的批复》（沧政复〔2020〕162号），同意该企业临时采石场开采期限延期2年，有效期为：2020年7月25日至2022年7月25日。期间，沧源自治县人民政府于2022年2月17日下发《关于撤销12个重点工程领域临时采石场政府批复文件的通知》（沧政办发〔2022〕12号），暂停相关单位或企业开采行为，该企业第三次停止开采。经初步调查，该企业采矿权到期后涉嫌非法开采石料行为，沧源自治县自然资源局正在进行调查核实处理。矿山采空区已于2024年4月30日完成复垦。 3.当地群众因耕地处于易滑坡地带，不易耕作，时有撂荒，经向村、组集体报告协商后，同意群众自行进行坡改梯，增加耕作层面，并将弃土堆放于对面石场用于复垦。坡改梯台面作业未破坏耕地耕作层，目前已经种植玉米。	部分属实	加强监管，防止问题反弹。	1.2023年9月，该企业聘请第三方编制的《沧源金阳建材实业有限公司临时采石场矿山生态修复方案》通过省级专家评审，复垦工程排险期及施工期为2023年10月24日至2024年4月24日。 2.2024年3月11日，沧源自治县委、县政府下发《沧源佤族自治县矿产资源突出问题集中整治工作方案》，在全县开展石场集中整治清理工作，督促该企业加快清运石场范围内堆放的砂石料、拆除采石机械设备及附属设施并进行复垦复绿。 3.该企业按照省级专家评审通过的《沧源金阳建材实业有限公司临时采石场矿山生态修复方案》及县级集中整治工作要求，完成砂石料清运、机械设备及附属设施拆除、开展了复垦复绿，已于2024年4月30日完成矿山生态修复工作，目前正在准备验收。 4.沧源自治县自然资源局于2024年6月4日对沧源金阳建材实业有限公司在矿权注销后，涉嫌非法采矿行为开展调查。 5.经沧源自治县林业和草原局核实，该企业实际临时占用的林地确已恢复林业生产条件和植被。	阶段性办结	无
135	D3YN202406050001	临沧市云县爱华镇草皮街黄山路23号豆腐房凌晨三点开始做豆腐，燃烧煤炭产生大量黑色烟尘、且噪音很大，严重影响周边居民正常生活，已持续数年。	临沧市	大气	1.群众投诉问题涉及豆腐房为云县湘南豆腐加工店，经营者于1993年至今一直在临沧市云县爱华镇草皮街社区黄山路23号从事豆腐小作坊加工销售。原作业时间为：每天下午13:00时—17:00时使用智能化“生物质蒸汽发生器”加工制作豆腐；凌晨03:00时—04:00时使用“生物质蒸汽发生器”蒸煮豆浆。 2.“生物质蒸汽发生器”运行采用固体生物质颗粒燃料，正常生产使用时不产生烟尘，仅点火开机时产生少许蓝色烟尘。 3.通过启动机器试听，生产期间确实有部分噪声。	基本属实	调整加工时段，改用电蒸煮，降低噪声。	1.将每天作业时间调整为上午“06:00—07:00”、下午“14:00—19:00”。 2.云县湘南豆腐加工店已于6月7日请专业人员对蒸汽发生器进行维修和清洗，并将早晨豆浆加热改用电蒸煮，最大限度减少噪音。	已办结	无